

Registros



Fotografía N°1

Fecha: 30.04.2019

Descripción del medio de prueba: Se observa chimenea de hogar abierto sin uso.

Fotografía N°2

Fecha: 30.04.2019

Descripción del medio de prueba: Se observa chimenea de hogar abierto sin uso.

Registros



Fotografía N°3:

Fecha: 30.04.2019

Descripción del medio de prueba: Ubicación del laboratorio LAbSur. Se observa ducto de salida de la chimenea de hogar abierto.