

Fiscalización Ambiental **Lucar Repuestos, Coyhaique**

Dirección: Lillo N°159

Fecha: 09 de mayo 2019

Uso de calefactores unitarios a leña, PDA Coyhaique- DS 46/2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1	Fecha: 09-05-2019
-----------------------	-------------------

Descripción: Calefactor a gas apagado en oficina administrativa

Fotografía N°2	Fecha: 09-05-2019
-----------------------	-------------------

Descripción: Calefactor a gas encendido al momento de la fiscalización, ubicado en oficina administrativa .



Fotografía N°3	Fecha: 09-05-2019
-----------------------	-------------------

Descripción: Calefactor a gas apagado al momento de la fiscalización. Se ubica en la zona de venta de repuestos.

Fotografía N°4	Fecha: 09-05-2019
-----------------------	-------------------

Descripción: Calefactor a gas apagado en sala de venta



Fotografía N°5	Fecha: 09-05-2019
-----------------------	-------------------

Descripción: Calefactor de pared a gas encendido al momento de la fiscalización. Se ubica en el área de taller del local