

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa sala de calderas, en el lado izquierdo se ubica la caldera marca ICI CALDAIE SPA.



Fotografía 2.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observan los 5 estanques a gas que alimentan a la caldera de la fotografía n° 6, conectados vía la cañería de la fotografía n° 4 y 5.



Fotografía 3.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa camión GASCO en proceso de carga de gas a los estanques de la fotografía n°2.



Fotografía 4.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa parte del sistema de cañería que conecta a los estanques de gas con la caldera.

Registros



Fotografía 5.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa cañería que está conectada a los estanques a gas con la finalidad de alimentar a la caldera.

Fotografía 6.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa caldera a gas, operativa en la unidad fiscalizable, marca ICI CALDAIE SPA, modelo SIXEN 2000.