

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa caldera marca Bosch.



Fotografía 2.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa parte de la caldera y sistema de cañería mediante el cual llega desde el exterior el gas a la caldera Boch (fotografías n° 5 y 6).



Fotografía 3.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa panel en sala de control, que muestra que la caldera Bosch se encuentra operativa y en funcionamiento al momento de la actividad de fiscalización ambiental.



Fotografía 4.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa placa instalada en la caldera marca Bosch, que indica año de fabricación, superficie de calefacción y presión mínima de trabajo.

Registros



Fotografía 5.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observan 2 estanques a gas natural que alimentan a la caldera marca Bosch modelo UL-S 18000.



Fotografía 6.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Al fondo se observan 2 estanques de gas licuado petróleo (GLP) que alimentan a la caldera marca Bosch modelo UL-S 18000.