

Fiscalización Ambiental Caldera a Gas registro OSO 108 “PROLESUR S.A.”. Fecha 20 de mayo 2019

Medida PDA Osorno: Control de Emisiones Caldera, art. 41 PDAO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 20/05/2019

Descripción: Caldera OSO 108 vapor



Fotografía N°2

Fecha: 20/05/2019

Descripción: Informe técnico Caldera OSO 108

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°3

Fecha: 20/05/2019

Descripción: imagen de los estanques de gas natural alimentadoras de las caldera OSO 108 vapor de Prolesur