

Registros



Fotografía 1.

Fecha: 20-05-2019


Descripción del medio de prueba: Se observa sala de calderas de la Clínica Alemana.



Fotografía 2.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa en primer plano la caldera marca Wolf.



Fotografía 3.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: Se observa sistema de cañerías que alimentan con gas a la caldera Wolf.



Fotografía 4.

Fecha: 20-05-2019

Descripción del medio de prueba: A mayor detalle, se observa caldera marca WOLF, modelo 08613628, año de fabricación 2018, registro OSO 432 AC de la SEREMI SALUD Oficina Osorno operativa al momento de la actividad de fiscalización ambiental