


Fiscalización Ambiental Caldera a Gas 430 AC "Clínica Alemana Osorno". Fecha 20 de mayo 2019

Medida PDA Osorno: Control de Emisiones Caldera, art. 41 PDAO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 20/05/2019

Descripción: Fotografía caldera OSO 430 AC funcionando

Fotografía N°2

Fecha: 20/05/2019

Descripción: Fotografía sala de caldera Clínica Alemana de Osorno

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OSO - 430 AC

SEÑOR DE SALUD
AUTORIDAD SANITARIA CHILE

Juan Calderón Rojas
Nº Registro 08 20/11/2006
Seremi de Salud Osorno

19 FEB 2011 FECHA: 16/02/19

OF. DE PARTES RECIBIDAS

INFORME TÉCNICO GENERAL

"CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS PARA CALDERAS DE VAPOR, AUTOCLAVES, EQUIPOS DE UTILIZAN VAPOR DE AGUA, ACCESORIOS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN"

1- PROPIETARIO DEL EQUIPO

RUT 01.849.100-3 Razón social o personal natural CORPORACIÓN DE BENEFICENCIA OSORNO
Dirección AVENIDA ZENTENO N° 1530 Comuna OSORNO
Teléfono Fijo 64264020 Teléfono Celular 99492600 Correo electrónico joh.mantencion@clcafe.cl

2- DATOS TÉCNICO DE LA CALDERA DE VAPOR PRINCIPAL

Marcó	WOLF	Modelo	056136	año fabricación	2010	Horas de operación diaria	12
Número de serie	1198772214	Sup calefacción (m ²)		Nº tubos		Material fabricación	
Quemador	WOLF	Combustible				Combustible	
Consumo	primario	gasolina				alternativo	
Patrón electrica (kW)	(enjuague eléctrico)	Presión máxima de trabajo (kg/cm ²)	6	Producción de vapor (kg/h)	6 (en/h)		

3- DECLARACION DE AUTOCLAVES Y EQUIPOS QUE UTILIZAN VAPOR ASOCIADOS AL SISTEMA

UNIDADES DE CONFORMIDAD
(Si pertenece a otra parte, revisar en otra parte) Fecha vigencia (*) revisión/revisión/revisión/revisión
(*) OPERATIVO, NO OPERATIVO, EN MANTENCIÓN, ETC.

NOTA: (*) ASUNTOS EN ANEXOS LOS CERTIFICADOS O INFORME TÉCNICO DE REVISIONES Y PRUEBAS ANTERIOR DE CADA UNO
(**) OPERATIVO, NO OPERATIVO, EN MANTENCIÓN, ETC.

4- OPERADORES

NOMBRE COMPLETO	R.U.N.	NÚMERO CERTIFICADO	COMPETENCIA
TRANSITO PATRICIO MEJIA VIDAL	7.460.249-9	050-493	CALDERAS CALIFICACIÓN
ROBERTO ALBERTO VILLALBA	10.171.239-9	050-494	CALDERAS CALIFICACIÓN
EDE MARCOS ARIAS ALVAREZ	10.171.238-9	050-71	CALDERA A VAPOR
MARIO EUGENIO CANO QUINIAN	11.309.210-9	050-178	CALDERA A VAPOR
ALEXIS EDUARDO AREMENDA ALMANTIRAN	15.277.855-K	050-70	CALDERA A VAPOR
JUAN DAGOBERTO SALAZAR MINOZUA	15.368.718-4	050-44	CALDERA A VAPOR

5- RESULTADO DE LAS REVISIONES Y PRUEBAS REALIZADAS A CALDERA DE VAPOR PRINCIPAL

MATERIA (*)	FECHA	CONFORMIDAD	NO CONFORMIDAD-CAUSAS- OBSERVACIONES
Revisión exterior	20/01/19	/ Existe o acceso en buenas condiciones	Indicar observación
Revisión interior	20/01/19	/ Existe en buenas condiciones	Indicar observación
Prueba hidrostática	20/01/19	/ Cuerpo de presión cumple con requisitos de prueba.	Cuerpo de presión no resiste presión de prueba.
Prueba de vapor			Indicar observación
Prueba de vapor			Indicar observación
Prueba de vapor			Indicar observación

1/2

Fotografía N°3

Fecha: 20/05/2019

Descripción: Fotografia Informe técnico caldera OSO 430 AC