



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: 13/05/2019	1.2 Hora de Inicio 10:32	1.3 Hora de término 11:20
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Planta de reciclaje de baterías usadas de plomo y anodos de plomo de desmonte		1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: No iniciada ejecución del proyecto.
1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Región de Coquimbo - provincia del Elqui - comuna de Coquimbo Entre sector Pan de azúcar y el penón		
1.7 Titular de las actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Sociedad Minera Chile Ltda.		Domicilio: Aldunate # 1133 Coquimbo
RUT o RUN: 77.059180-5	Teléfono: 51-23236052 94565406	Email: velpic7702@aol.com
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Waldo Abel Veliz Picante		Domicilio: Aldunate # 1133 Coquimbo
RUT o RUN: 6.319.093-4	Teléfono: 512324404 94565406 512323052	Email: velpic7702@aol.com
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: Waldo Veliz Picante		Domicilio: Aldunate # 1133 Coquimbo
RUT o RUN: 6.319.093-4	Teléfono: 512324404 94565406	Email: velpic7702@aol.com
1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)			
2.1 Programada: <input checked="" type="checkbox"/>	2.2 No programada: <input type="checkbox"/>	Motivo; Denuncia <input type="checkbox"/>	Oficio: <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>



3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

. Verifican estado ejecución del proyecto

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA # 08 / 2003

5. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al ingreso:

SI _____ NO +

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección.

5.1 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el ingreso a la Actividad Fiscalizada:

SI _____ NO +
(solo SMA)

En caso de requerirse auxilio de la Fuerza Pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA.



6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Registro fotográfico: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de muestras: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar):
Mediciones: <input type="checkbox"/>	Representación gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuesta o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	

6.1 Existió modificación del orden de Inspección Ambiental:
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☐ NO ☒

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

SI ☒ NO ☐

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructuras, procesos, etc.) y documentos solicitados:
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)


SI ☐ NO ☒

7. OBSERVACIONES

No se entregan antecedentes solicitados en el pro 6.5 dado que ~~se~~ el proyecto no ha iniciado su ejecución.
No cuenta con ninguna instalación ni actividad.


8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza la reunión inicial, se informa objetivo de la visita e instrumento ambiental a verificar.
2. Según lo señalado por D. Waldo Veliz, encargado del proyecto.
3. Solo se instalaron en el área del proyecto cerco perimetral y se realizaron obras de despeje vegetal en el área proyectada para ~~instalación~~ construcción de Planta de reciclaje.
3. Se registran las siguientes coordenadas:
Ingreso al área del proyecto : 6665490 ; 284980.
Referencia del área despejada : 6665616 ; 284998
4. Se realiza recorrido por el área y no se observan construcciones de ningún tipo.
5. De acuerdo a lo indicado por el encargado del proyecto, existe un camino habilitado al interior del área a intervenir, como paso temporal de vehículos que transiten a proyecto colindante..
6. Respecto a lo anterior, el encargado indica que posteriormente este camino será reubicado fuera de los límites del proyecto.

[illegible]

nota: se otorga un plazo de 5 días para retirar documentos en calle
la Carrera 330 - 2do piso - sector CC - La Ferma. (SMA)

[illegible]



11. OTROS ASISTENTES (Completar los antecedentes)

[illegible]

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ **Negación de Recepción** _____

Constancia en caso de Negación (detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):