



INFORMACION DE GABINETE		
Nombre o Razón Social del Titular: Nova Austral S.A.		Codigo Centro: 120088
RUT: 96.892.540-7	Teléfono:	Nombre Centro: Aracena 10
Nombre empresa que opera (Si titular distinto a operador del centro, informar al nivel central):		

Información de operación en el centro de cultivo		
N° de estructuras instaladas: 0		
N° de estructuras filmadas: 0		
Otras estructuras filmadas: realización Infa postanaeróbica según muestreo anterior		

ASPECTOS AMBIENTALES DEL CENTRO DE CULTIVO			
Profundidad de sistemas de cultivo (excepto colectores de semillas y sistemas de fijación al fondo)			
4a)	Según los resultados de la filmación, ¿Existen materiales o sustancias de cualquier origen, que tengan como causa la actividad acuicola?	SI	NO NA
Observaciones: cinco de las ocho transectas filmadas presentaron materiales de origen acuicola			
4d)	¿La profundidad de las redes, linternas u otras artes de cultivo, incluidas las redes loberas, que penden de estructuras flotantes y respecto del nivel de reducción de sonda, deja libre de estas estructuras al decil más profundo de columna de agua?	SI	NO NA
Observaciones: En virtud del número de transectas filmada (8), los registros digitales (videos) no es posible completar esta planilla, por lo que se anexa a este documento el detalle de cada una de las observaciones. Este documento no cuenta con los datos del representante de la empresa ya que no estaba contemplado encontrar residuos derivados de la industria durante esta inspección ambiental			

ASPECTOS OPERATIVOS																		
Registros																		
N° ID Video			N° ID Fotografía															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
Ubicación geográfica puntos representativos de grabación (WGS-84)																		
	Latitud	Longitud	Z		Latitud	Longitud Z												
WP N° 1	53° 59' 02.9"	71° 26' 21.2"	62	WP N° 9	53° 58' 58.5"	71° 26' 18.5" 61												
WP N° 3	53° 59' 01.8"	71° 26' 20.2"	40	WP N° 11	53° 58' 59.5"	71° 26' 18.8" 54												
WP N° 5	53° 59' 01.8"	71° 26' 17.7"	42	WP N° 13	53° 58' 59.4"	71° 26' 21.0" 50												
WP N° 7	53° 58' 59.2"	71° 26' 16.6"	59	WP N° 15	53° 59' 00.6"	71° 26' 24.4" 60												
Observaciones: Coordenadas corresponden al inicio de las transectas de filmación. Después de este punto la cámara submarina es sumergida hasta llegar al fondo submarino																		

ANTECEDENTES DE LA INSPECCIÓN		
FECHA: 11-01-2019	HORA INICIO : 12:36	HORA TERMINO: 14:34
	LUGAR: Bahía Kempe, Isla Capitán Aracena, Seno Lyell	REGIÓN: XII Magallanes y Antártica Chilena
	COMUNA: Punta Arenas	
FUNCIONARIOS:	Francisco Javier Calderón González	

RESPONSABLE DEL CENTRO PRESENTE EN LA INSPECCIÓN	
NOMBRE :	FIRMA:
RUT N° :	
CARGO :	
TELEFONO:	

