

## Registros



Fotografía N°1

Fecha: 28.05.2019

Descripción del medio de prueba: Artefacto unitario a leña en comercio, sin uso.

Fotografía N°2

Fecha: 28.05.2019

Descripción del medio de prueba: Ubicación del restaurant Vintage, en calle Bulnes 669, Osorno. Se aprecia ducto de salida de gases de Artefacto Unitario a leña, sin uso.