

Registros



Fotografía N°1

Fecha:28.05.2019

Descripción del medio de prueba: Chimenea de hogar Abierto, en Escuela de conductores, sin uso al momento de la fiscalización.

Fotografía N°2

Fecha:28.05.2019

Descripción del medio de prueba: Ubicación de la escuela de conductores, se observa en el techo salida de ducto de chimenea de hogar abierto.