



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 1 de 11

## ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

<b>1. ANTECEDENTES</b>		
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 24/04/2019	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 10:30 AM	<b>1.3 Hora de término:</b> 15:40
<b>1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> "Sistema de Disposición de Riles Vitivinícola Río Elqui"	<b>1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Operación	
<b>1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Kilómetro 18, Parcela N°28 Gabriela Mistral, La Serena.		
<b>1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> Vitivinícola Río Elqui SPA		<b>Domicilio:</b> Kilómetro 18, Parcela N°28 Gabriela Mistral, La Serena.
<b>RUT o RUN:</b> 76.188.163-9	<b>Teléfono:</b> 512555051	<b>Correo electrónico:</b> Jlp.alonso.z@gmail.com
<b>1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:</b> José Luis Pelayo Alonso Zamora		<b>Domicilio:</b> Gabriela Mistral 733, Vicuña.
<b>RUN:</b> 7.235.389-7	<b>Teléfono:</b> 512550551	<b>Correo electrónico:</b> Jlp.alonso.z@gmail.com
<b>1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección:</b> Maurizio Zadra		<b>Domicilio:</b> Emilio Apey Apey 403, La Serena
<b>RUN:</b> 25.223.953-7	<b>Teléfono:</b> 944617479	<b>Correo electrónico:</b> maurizio@elquiwines.cl
<b>1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental:</b> (Marque con x según corresponda) <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>		



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 2 de 11

**2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN** (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada: X

2.2 No programada:        Motivo: Denuncia        Oficio        Otro       

**3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**

Sistema de recolección y disposición de riles generados en la Planta Vitivinícola Río Elqui SPA.



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 3 de 11

#### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

RCA 18/2014



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 4 de 11

#### 5. OPOSICIÓN AL INGRESO

**5.1 Existió Oposición al Ingreso:**

SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_

**En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realización de la inspección ambiental:**

**5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Actividad Fiscalizada:**

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

(Solo SMA)

**En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:**



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 5 de 11

## 6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

### 6.1 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda )

Inspección Ocular: <u>X</u>	Registro Fotográfico: <u>X</u>	Toma de Muestras: _____	Otras (especificar):
Mediciones: <u>X</u>	Representación Gráfica: _____	Encuestas o Entrevistas: <u>X</u>	

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental: SI \_\_\_\_\_ NO X

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI X NO \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI X NO \_\_\_\_\_

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones (layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI \_\_\_\_\_ NO X

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 6 de 11

## 7. OBSERVACIONES

- Se solicitó los registros de datos respecto a mediciones de pH, cuaderno foliado con registros de caudal diario, informes de laboratorio de análisis de riles, plan de aplicación de lodos y autorizaciones de terceros. Maurizio Zadra, jefe de planta, indica que todos los documentos y registros se encuentran en la oficina comercial de la empresa los cuales podría entregar posteriormente, según lo solicitado.





Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 7 de 11

## 8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Se da inicio a la inspección ambiental aproximadamente a las 10:30 am, sin previo aviso a la empresa, donde los funcionarios del Servicio son recibidos por el Sr. Rodrigo Alonso, que indica que en el minuto no se encuentra el encargado ante lo cual se comunica por teléfono donde se informa que puede llegar antes de mediodía, para lo cual solicita que los funcionarios lo esperen. Luego, a la llegada de Maurizio Zadra Jefe de Planta, a las 11:00 am aproximadamente, se realiza la reunión informativa, donde se le indica la razón de la fiscalización que obedece a la encomendación de la Superintendencia de Medio Ambiente al Servicio Agrícola y Ganadero a través del oficio ordinario N°69 del 11/03/2019. Luego de ello, se da inicio al recorrido según lo programado.

### ESTACIÓN 1: Bodega (Coord. 298146/6682100)

Maurizio Zadra explicó brevemente el funcionamiento de la bodega, la cual no se está funcionando al momento de la visita, ya que se encuentra en período de mantención previo al inicio de la segunda etapa de la vendimia. Explica que ellos dividen la vendimia en dos etapas debido a los periodos de cosecha de las distintas variedades de uva que procesan. Se da inicio al recorrido dentro de la bodega, donde se constata la existencia de una canaleta cubierta por rejilla de tránsito (coord. 298134/6682069, inicio rejilla) que conduce los riles hasta la cámara de recolección única (Coord. 298181/6682051).

Se constata la existencia de una serie de cubas de acero inoxidable de diferente capacidad, dentro de las cuáles, dos de ellas se mantienen vacías para ser utilizadas en situaciones de emergencia. Ambas cubas no tienen cubierta y tienen una capacidad de 40m<sup>3</sup> cada una (coord.298188/6682058).

### ESTACION 2: Patio Posterior Bodega (Patio de Vendimia, Coord. 298173/6682059)

Maurizio Zadra, explicó que los bins, se descargan en el tornillo dosificador para luego caer en la despalladora. En este proceso se obtiene orujo y escobajo, los cuales son posteriormente transportados al campo proveedor de la uva, para ser utilizado como abono. Se consulta sobre los planes de aplicación de este material al suelo, ante lo cual, el encargado indica que ellos deben estar en la oficina comercial.

Al final del Patio posterior bodega, se constata la existencia y funcionamiento de la cámara de recolección única de riles, provenientes tanto de la bodega como del patio, donde se observaron los filtros de separación de partículas mayores a 1 milímetro. Desde este punto, el sistema de conducción de riles va en forma subterránea hasta la Estación 3.

Frente a este patio, se ubica una bodega con cubas de acero inoxidable en su interior, que según lo indicado por el jefe de planta, corresponde a otra empresa, de la que se tomaron las siguientes coordenadas (Coord. 298193/6682052; coord. 298202/6682053; coord. 298235/6682017). Esta bodega se encuentra frente a la cancha de aplicación de riles.

### ESTACION 3: Estanque de recepción y disposición de riles (Coord. 298254/6682036)

Maurizio Zadra, explica que a este punto llegan todos los riles provenientes del proceso para su descarga en terreno. Previo al ingreso al estanque (uno con capacidad de 10m<sup>3</sup>), que se encuentra sobre un radier de cemento, se ubican dos filtros para partículas mayores a 1 milímetro. Se observó que las tuberías de salida del estanque se encontraban rotas, razón por la cual, habría una gran saturación del suelo que se encuentra en una menor cota, frente al estanque. Maurizio Zadra, explica que este problema se generó por presencia de ganado porcino que destruyó las tuberías.

En este punto, se consultó sobre como medían el caudal aplicado y el registro de pH diario, siendo la respuesta que no hay caudalímetro sino se calcula a través de un promedio mensual, y el pH se mide utilizando papel tornasol (medidor de pH), siendo la frecuencia de esta medición relativa al volumen procesado.

### ESTACION 4: Cancha de aplicación de riles

La cancha se encontraba delimitada por un cerco perimetral, registrando los siguientes vértices: V1: 298284/6682062; V2: 298277/6682109; V3: 298319/6682067; V4: 298281/6682020. Se ingresó a la cancha, donde se indicó que son 4 aspersores, los cuales no se pudieron observar porque el sistema estaba roto. Se verifica una desuniformidad en la humedad de la cancha, dada la presencia de sectores secos y otro anegado.




Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 8 de 11

Además, se pudo observar que la tubería principal continúa hasta el final de la cancha, ante lo cual, el jefe de planta indicó que probablemente sería utilizado, si entra en funcionamiento la bodega mencionada en la estación 2.





Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 9 de 11

### 9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Nº	Descripción
1	Informes de laboratorio de Análisis de Riles. Período 2014-2019
2	Cuaderno Foliado con registro de caudal diario. Período 2014-2019
3	Autorización de terceros para la disposición en terreno de residuos sólidos.
4	Planes de aplicación de lodos al suelo
5	Registro de medición de pH diario.
Plazo envío documentos pendientes en formato digital (días hábiles)	05 días a contar de la presente acta
Dirección de oficina que debe ser enviada la información o antecedentes	Los Carrera 330, Piso 2, sector C-C, La Serena. Documentación debe ser dirigida a Fiscalizadora Pía Valenzuela



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 10 de 11

**10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)**


Nombre (Nombre, Apellidos)	Órgano	Firma
Nicolas Jesús Bustos Bustos	SAG Sector Elqui	
Carolina Gálmez Commentz	Sag Nivel Central	
José Miguel Contador	SAG Sector Elqui	



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

HOJA 11 de 11

### 11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo	Correo electrónico	Teléfono	Firma
MAURIZIO ZADRA	ELQUI WINES SPA			

### 12. RECEPCIÓN DEL ACTA

**12.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada recepcionó copia del Acta:**

SI X NO       

**En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:**

Ausencia del Encargado                      Negación de Recepción                     

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):