

28.08.2018

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 28.08.2018		1.2 Hora de inicio: 10:40	1.3 Hora de término: 12:00
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Poliderrío Boxead		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Se encuentra sin Operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Sucre N° 1974		Comuna: TOCOPILLA	Región: ANTOFAGASTA
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: Enrique Fabian Ortiz Lemus		Domicilio Titular (para efectos de notificación): 21 de Mayo 1768, Tocopilla	
RUT o RUN: 12.566.930-1	Teléfono: 91282524	Correo electrónico: cartes1985@gmail.com	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: Reinaldo Ortiz Guerra		Domicilio: Sucre N° 1974, Tocopilla	
RUT o RUN: 41894007-2	Teléfono: 962336758	Correo Electrónico: No tiene	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: Caterine Corvalán Tópico		Domicilio: Ignacio Carrero Pinto N° 77, Tocopilla	
RUT o RUN: 12.347.175-K	Teléfono: 956533289	Correo electrónico: caterinecorvalan@gmail.com	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente)			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se fiscaliza en cumplimiento al programa de fiscalización 2018, encomendado por Superintendencia del Medio Ambiente, en el marco del cumplimiento del DS N° 70/2010, del Plan de Descontaminación de Tocopilla.

Específicamente lo establecido en: Art. N° 17

28.08.2018

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Aspectos relevantes del Plan de Descontaminación del cumplimiento del DS N° 70/2010, del Plan de Descontaminación de Tocopilla.
Específicamente lo establecido en Artículos: N° 17

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**3.1 Existió oposición
al ingreso:**

SI ☐ NO ☒

**3.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:**

SI ☐ NO ☒

3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones)

SI ☒ NO ☐

5.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI ☒ NO ☐

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI ☒ NO ☐

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI ☒ NO ☐

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ☒ NO ☐

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Durante la visita se realiza reunión inicial en la que se informa sobre los procedimientos a seguir, es decir, recopilación de antecedentes que den cuenta del cumplimiento de los compromisos establecidos en el D.S. N° 70/2010, los cuales deberán ser en formato digital.

La fiscalización estará orientada al cumplimiento Art. N° 17

Se toma registro fotográfico.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

De lo consultado D. Catherine Corvalán en calidad de encargada de la fundición y familiar del Arrendatario D. Nelson Corvalán, Rut 5.241.933-6, declaró lo siguiente:

- La fundición es arrendada por Enrique Ortiz Lemus a D. Nelson Corvalán
- La fundición cuenta con 2 Hornos a leña, de los cuales uno se encuentra en reparación y opera en forma alternada.
- El Horno es un "Horno Chileno" o "oldmillo".
- El Horno comienza a operar desde las 17:00 o 18:30 hrs. PM, para efectos de calentar el Horno.

28.08.2018

- El Horno tiene una capacidad de 40 bandejas de 20 unidades de Holullo de 90 gr cada una. Cada bandeja mide 45×75 cm.
- El horno opera a 180°C aproximadamente
- Para el funcionamiento del horno se requiere aproximadamente 100 kg/día.
- La procedencia de la madera es comprada, no obstante no cuenta con boletos.

Se visitan los siguientes Áreas constatando lo siguiente:

1- Estación 1: Sector de Horno.

- Se encuentran dos hornos y todo uno operativo y otro en reparación.
- Los Hornos cuentan con chimeneas independientes, cuyos alturas son de 12 mt c/u. El diámetro correspondiente a un tambor de 60 cms.
- Las chimeneas fueron reparadas hace 2 meses.

2- Estación 2: Área de Almacenamiento de madera.


- No cuenta con autorización sanitaria para el almacenamiento.
- Se acumula gran cantidad de madera.
- El patio de almacenamiento se ubica en parte posterior de la pandera y cuyos dimensiones para la zona es de 6×7 mt. y para el almacenamiento de la ceniza es de aproximadamente $2 \times 1,5$ mt.
- El el patio de acumulación de madera no cuenta con extractor ni señalizaciones de seguridad.
- Se toma registro fotográfico de:
 - Contrato de Arrendo
 - Acto visita del 20.04.2016 de SMA.
- Se reitera la instrucción de redactar la declaración de emisiones por VENTANILLA ÚNICA.

28.08.2018


8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
✓	NO HAY
✓	-
✓	-
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
MARCELA SELEME HERRERA	SEREMI DE SALUD ANTOFAGASTA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Colectora Corvalán/ Toipro	Encargado de la Ponderación	
✓	✓	✓
✓	✓	✓

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI _____ NO <u>X</u>	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro <u>X</u> _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)
---	--