



Fotografía N°1

Fecha: 25.06.2019

Descripción del medio de prueba: Ubicación de la UF "Comida rápida NINI", ubicada en los Carrera 602, Osorno. Se observa en el techo del establecimiento un ducto de evacuación de gases. Sin embargo, este ducto corresponde a una casa habitación. En el establecimiento comercial se constató que no existen Artefactos Unitarios a leña. El sistema de calefacción es eléctrico.