



COMPROBANTE DE REMISIÓN DE ANTECEDENTES RESPECTO DE LAS CONDICIONES, COMPROMISOS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

La División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente informa a Ud. que se ha recibido mediante el Sistema de Seguimiento Ambiental la siguiente información:

Proyecto:	RECONVERSION TECNOLOGICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CADELLADA		
Titular:	SEMBCORP AGUAS CHACABUCO S.A.		
Resolución Exenta N°:	135	Organismo:	Comisión de Evaluación Ambiental
Año:	2012	Región:	Región Metropolitana
Considerando:	6.1.1 y 10	Condiciones, compromisos o medidas de la RCA:	<p>6.1.1 f) Monitoreo de densidad y especies de avifauna: Esta actividad (de carácter estacional, o sea 4 veces/año) tiene por objetivo analizar el comportamiento de las aves en razón a las medidas implementadas, siendo el Indicador de Cumplimiento de la medida de compensación. Al inicio del 3er año, el monitoreo de avifauna comenzará a ser realizado simultáneamente en el Tranque y en el humedal, y se empezará a comparar las densidades en ambos sistemas. Considerando 10. Componente Ambiental: Fauna. Ubicación: Humedal Batuco.</p> <p>Parámetros: Monitoreo de presencia de avifauna. Niveles o límites permitidos: De acuerdo a lo que establece la línea base inicial. Método: Avistamiento. Frecuencia: Monitoreo en estaciones de primavera y otoño cada año, durante 3 años y se continuará de acuerdo a la evaluación de los resultados.</p>

Tipo de informe:	Seguimiento Ambiental
Nombre del informe:	INFORME CAMPAÑA N°13 OTOÑO 2018: MONITOREO AVIFAUNA PROYECTO "RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CADELLADA"
Los documentos recibidos:	- Informe_Monitoreo_Avifauna_Campana_Otono-2018_Rev00.pdf

Frecuencia	Cuatrimstral
Alcance del Informe de Seguimiento Ambiental	Biodiversidad <ul style="list-style-type: none"> Fauna acuática-Receptor Otros-Receptor



Cod: 72362

Fecha: 01-08-2018 12:41:23



El presente certificado únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada en el Sistema de Seguimiento Ambiental, cuya integridad y veracidad es de exclusiva responsabilidad del titular del proyecto.