

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

Hoja 1 de 7

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 07 de Agosto de 2019		1.2 Hora de inicio: 11 ³⁰	1.3 Hora de término:
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Vertedero El Empalme REXIN Ltda		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En Operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Km 0,7 Camino Sector Salto Grande		Comuna (s): Tlaulín	Región (es): Los Lagos
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Sociedad Comercial REXIN Ltda		Domicilio: Benavente 511, Of. 505, Pto. Bonito	
RUT o RUN: 78.773.970-9	Teléfono: 652 293345	Correo electrónico: Contacto@rexin.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Patricio Huaiquín Montalva		Domicilio: Benavente 511, Of. 505, Pto. Bonito	
RUN: 9.646.164-K	Teléfono: 652 293345	Correo electrónico: gerencia@rexin.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable en la Actividad de Inspección: Jván Vera Montenegro		Domicilio: Km 0,7 Camino Sector Salto Grande	
RUN: 17.630.537-1	Teléfono: 978998497	Correo electrónico: ambiental@rexin.cl	
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: Denuncia _____ Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Otro _____ (Detallar motivo brevemente)

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Manejo de Aguas lluvias
- Manejo de Lixiviados
- Olores

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

RCA N° 157 de 12 de Marzo de 2008
RCA N° 91 de 23 de febrero de 2009

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

5.1 Existió
Oposición/Obstrucción
al Ingreso:

SI _____ NO X

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

5.2 Se solicitó auxilio de
Fuerza Pública para el
Ingreso a la Unidad
Fiscalizable (Sólo SMA):

SI _____ NO X

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI ☒ NO ☐

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI ☒ NO ☐

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI ☒ NO ☐

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ☒ NO ☐

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input type="checkbox"/>	Otras (especificar): <input type="checkbox"/>

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI ☒ NO ☐
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia la actividad de fiscalización en compañía del Señor Juan Vera, Jefe de turno de la empresa REXIN.

Se inicia el recorrido por un canal por el sector Sur de la torta de residuos, no observando en los taludes lixiviados.

Al momento de la inspección se constata que un camión aljibes se encuentra realizando un trasvase de los líquidos lixiviados contenidos en este sector.

Se continúa el recorrido por el perímetro del Vertedero, observando las canalizaciones de aguas lluvia, las cuales presentan un líquido de características de agua lluvia, pero en el fondo presenta un material fangoso.

Se realiza un recorrido por la falda de la torta de residuos, donde se puede observar una canalización con líquidos escurriendo con una tonalidad marrón y rojiza.


Se realiza un recorrido por la canalización de agua lluvia, las cuales son conducidas hacia el río Gómez. Durante el recorrido se pudo apreciar que el agua que corre es de color café, existe la presencia de espuma, se observa basura y hacia la zona Norte, hacia el río Gómez, el canal toma características fangosas y con presencia de microalgas no identificadas. Posteriormente se visita el río Gómez por el sector del Comino, las cuales presentan un abundante caudal por lo que no se percibe la presencia de contaminación.

Durante el recorrido por el canal de agua lluvia se pudo percibir olor a materia orgánica descompuesta.

Olor que también se percibe en la zona de Oficinas.


8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación se diagrama el recorrido de las canales de aguas lluvias. hasta el último punto, ~~de~~ no se pudo seguir el recorrido hasta la descarga en el río Gómez por accesibilidad. Se toman fotografías y se georeferencian puntos de interés




9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR


[illegible]

Nombre	Organismo	Firma
Carla Quiroz Rubio	SMA	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Iván Uma Doutegus	Rexin S.A.	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

<div>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable</div> <div>repcionó copia del Acta:</div> <div>(Marque con x según corresponda)</div> <div>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></div> <div></div> <div>Firma Responsable</div>	<div>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</div> <div>Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____</div> <div>Otro _____</div> <div>Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</div>
--	--