

Fiscalización Ambiental **Universidad de Concepción**, Chillán

Fecha 13 de junio del 2019

Medida PDA Chillán, Fuentes fijas, art. 40. ii)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas de edificio central



Fotografía N°2

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas Facultad de agronomía



Fotografía N°3

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas área Clínica Nueva.



Fotografía N°4

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas área Clínica.



Fotografía N°5

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas Ciencia Animal.



Fotografía N°6

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas área Clínica Animal.



Fotografía N°7

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas Ingeniería Agrícola.



Fotografía N°8

Fecha: 13/06/2019

Descripción: Fotografía Caldera a gas Ingeniería Agrícola .