

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

| 1. ANTECEDENTES | | |
|--|--|---|
| 1.1 Fecha de Inspección: <i>14 de Junio de 2019</i> | 1.2 Hora de inicio: <i>11:20</i> | 1.3 Hora de término: <i>12:10</i> |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <i>Segal Chile Talca</i> | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <i>En operación</i> | |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <i>Av. San Miguel # 4.900</i> | Comuna: <i>Talca</i> | Región: <i>Maule</i> |
| 1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <i>Segal Chile Ltda.</i> | Domicilio Titular (para efectos de notificación): <i>Av. San Miguel # 4.900, Talca</i> | |
| RUT o RUN: <i>76.216.511-2</i> | Teléfono: <i>71-2243208</i> | Correo electrónico: <i>richardadasme@hotmail.com</i> |
| 1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <i>Pedro Mauricio Velasco Correa Enriquez</i> | Domicilio: <i>Av. San Miguel # 4.900, Talca</i> | |
| RUT o RUN: <i>24.186.210-6</i> | Teléfono: <i>71-2243208</i> | Correo electrónico: <i>—</i> |
| 1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <i>Richard Adasme Díaz</i> | Domicilio: <i>Av. San Miguel # 4.900, Talca</i> | |
| RUT o RUN: <i>12.727.071-6</i> | Teléfono: <i>973951360</i> | Correo electrónico: <i>richardadasme@hotmail.com</i> |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada | 2.2 <input type="checkbox"/> No programada | Denuncia: <input type="checkbox"/> | Oficio: <input type="checkbox"/> |
| | Otro: <input type="checkbox"/> | | |
| (Detallar motivo brevemente) <i>_____</i> | | | |

| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL |
|--|
| <i>Control de emisiones en calderas, PDA Talca y Maule Art. 36, 38, 39 y 42. límite de emisión de Material Particulado y SO₂ y eficiencia, en calderas nuevas y existentes. Mediciones discretas.</i> |

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

D.S. 49/2015 Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule, art. 36, 38, 39 y 42.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición al ingreso:

SI ___ NO X

5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:

SI ___ NO X

5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI X NO ___
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI X NO ___ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>X</u> NO ___ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>X</u> NO ___ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>X</u> NO ___ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO ___ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

La unidad fiscalizable cuenta con 2 calderas a Petróleo Diesel y 2 calderas que utilizan carbón bituminoso.

Se solicitan antecedentes, otorgándose un plazo de 5 días hábiles para ser presentados en la oficina regional de la SMA, ubicada en 1 Norte 801- piso 11, Talca.

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- Al momento de la inspección las calderas se encontraban apagadas ya que el período de producción de pasta de tomate finalizó en abril.
- 2 calderas funcionan con combustible petróleo diesel.
- 2 calderas funcionan con combustible carbón bituminoso.
- No hay combustible secundario.
- No se entrega informe de medición anual disocida.
- Calderas: (numeración definida en UF)

② Fabricante: Minga Zini

Número de fábrica: 6804

Año de fabricación: 1994

Combustible: petróleo diesel

Número de registro: SSHAU-38

⑤ Fabricante: C.C.T. S.R.L. Stefano Ticino

Número de fábrica: 598

Año de fabricación: 1979

Combustible: petróleo diesel

Número de registro: SSHAU-232

⑧ Fabricante: Vapor Industrial S.A.

Número de fábrica: 440071

Año de fabricación: 2011

Combustible: carbón bituminoso

Nº de registro: SSHAU-318

⑨ Fabricante: Vapor Industrial S.A.

Número de fábrica: 220008

Año de fabricación: 2012

Combustible: carbón bituminoso

Nº de registro: SSHAU-343V

Se toman fotografías y se georreferencian:

Petróleo diesel: WGS84 H19 263.279 E, 6.074.305 S

Carbón bituminoso: WGS84 H19 263.301 E, 6.074.295 S

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

| Nº | Descripción |
|----|---|
| ① | Informe de mediciones discretas de Material Particulado y SO ₂ y eficiencia, por laboratorio ETFA (Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental) |



Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

5 días hábiles
Se acepta formato papel


Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

1 Norte 801 piso 11, Talca

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

| Nombre | Organismo | Firma |
|--------------------|-----------|---|
| Marcela Valenzuela | SMA |  |
| Patricio Bustos | SMA |  |
| | | |
| | | |

10. OTROS ASISTENTES

| Nombre | Institución / Empresa | Firma |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| Richard Adamsme (recibe acta) | Segal Chile Ltda |  |
| | | |
| | | |

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta:
(Marque con x según corresponda)
SI NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)