

Registro Fotográfico







N° Fotografía: 003	Fecha: 08/02/2019		
Hecho infraccionar: 1	Acción: 1		
Coordenadas UTM DATUM WGS84	HUSO	Norte: 6296438	Este: 339696

Descripción del medio de verificación:

Barrera acústica exterior

- Panel zinc aluminio 0,5 (interior 30% lana de vidrio 70% poliéster)
- Canal perfil sujeción 0,5
- Techo policarbonato 0,8mm x 5m
- Estructura de techo Metalcom