

Registro Fotográfico



N° Fotografía: 002	Fecha: 25/01/2019		
Hecho infraccionar: 1	Acción: 1		
Coordenadas UTM DATUM WGS84	HUSO	Norte: 6296438	Este: 339696
Descripción del medio de verificación: Revestimiento de Sala <ul style="list-style-type: none"> - Espuma acústica en muros y cielo. 58 m2 aproximadamente (reemplaza panel acústico PAC) - Caja de aislación para tubo de escape (lana de vidrio) 			