


## Registro Fotográfico





<b>N° Fotografía:</b> 001	<b>Fecha:</b> 25/01/2019		
<b>Hecho infraccionar:</b> 1	<b>Acción:</b> 1		
<b>Coordenadas UTM DATUM WGS84</b>	<b>HUSO</b>	<b>Norte:</b> 6296438	<b>Este:</b> 339696
<b>Descripción del medio de verificación:</b> Puertas Acústicas (Comparativo ANTES/DESPUÉS) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puertas tipo “Louvers” de 2,15x0,9 m aprox., con celosías acústicas de 0,4 m de espesor, para aspiración de aire.</li> <li>- Marco perimetral en perfil tubular 80x80x2 mm, con burlete de goma para sello hermético.</li> <li>- Españoleta para cierre hermético (reemplaza cierre puerta brazo hidráulico)</li> <li>- Filtro de espuma acústica 3mm (tipo laberinto)</li> </ul>			