



SMA

Superintendencia  
del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 11-07-2019		1.2 Hora de inicio: 11:20	1.3 Hora de término: 12:20
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PLANTA Nº 2 PF		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) Operación	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: PARQUE INDUSTRIAL BETA 24, TALCA		Comuna: TALCA	Región: DE MAULE
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: PRODUCTOS FERNANDEZ S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): PARQUE INDUSTRIAL BETA 24	
RUT o RUN: 91004000-6	Teléfono: 71 2224430	Correo electrónico: carlos.zumoreno@pfelimentos.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: MAX BESSER		Domicilio: PARQUE INDUSTRIAL BETA 24	
RUT o RUN: 8713916-6	Teléfono: 71 2224430	Correo electrónico: max.besser@pfelimentos.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: RODOLFO VALDES		Domicilio: PARQUE INDUSTRIAL BETA 24	
RUT o RUN: 13950056-3	Teléfono: 979875388	Correo electrónico: rodolfo.valdes@pfelimentos.cl	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN			
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: <input type="text"/>	Oficio: <input type="text"/>
	(Detallar motivo brevemente)		

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
Verificación cumplimiento a los artículos 36, 38, 39 y 42 del Plan de Descontaminación Talca y Maule P.S. 4912015 MMA.	

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN TACCA NAVUE  
(T.S. 48/2015 UA)

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<p>5.1 Existió oposición al ingreso:</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)</p>
--	--	---

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
b) Se informó la normativa ambiental pertinente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

EL SR. CARLOS ZAMORANO HACE PRESENTE QUE UNA DE LAS CALIBRAS DE LA PLANTA NO SE UTILIZA, YA QUE ES DE BAJA CAPACIDAD.



**7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

EL FISCALIZADOR QUE SUCEDE DEJA CONSTANCIA DE LOS SIGUIENTES HECHOS.

SE REALIZA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS SRs: RODOLFO VALDES, SUPERVISOR TTR Y DON CARLOS ZAMORANO JEFE DE SECCIÓN AMBIENTAL.

DURANTE LA REUNIÓN SE CONSULTA RESPECTO A LAS CALDERAS. EL SR. ZAMORANO SEÑALA QUE EXISTEN 2 CALDERAS CON PLANTA Nº 2 DE TR. INDICA QUE AMBAS CALDERAS SON DUALES (OPRAN CON GAS O DIESEL). SIN EMBARGO OPRAN CON GAS, YA QUE LA OPCIÓN DE DIESEL SERÍA COMO RESPALDO.

EL SR. ZAMORANO AÑADE QUE COMO LAS CALDERAS TIENEN OPCIÓN DIESEL, SE REALIZAN ANUALMENTE PRUEBAS FUNCIONALES DESTINADAS A MONITOREAR MP UTILIZANDO DIESEL DURANTE LA PRUEBA. SE INSPECCIONAN LAS CALDERAS CONSTATANDO LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

- ① CALDERA DUAL; MARCA CALUSTAS CHILE, CÓDIGO SSMAU-258, UBICADA EN COORDENADAS UTM: 260689E; 6076781N (DATUM WGS 84 - H195) NO OPERANDO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN
- ② CALDERA DUAL; MARCA ICI CALDAFE, CÓDIGO SSMAU-308, UBICADA EN COORDENADAS UTM: 260698E; 6076804N (DATUM WGS 84 - H195) OPERANDO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	INFORMES FOCINETICOS DE CAUDERAY (ÚLTIMOS) c/u
2	INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL DE CAUDERAY
3	CONTRATO SUMINISTRO GAS / (FACTURAS AÑO 2019)


Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

5



Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

1 NORTE 801 - PISO 11, TALCA

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
PATRICIO BUSTOS E	SUA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
CARLOS ZAMORANO	PF	
RODRIGO UAUER	PF	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:  
(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)