

ACTA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

| 1. ANTECEDENTES | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 1.1 Fecha de Inspección: <i>11-07-2019</i> | 1.2 Hora de inicio: <i>14:20</i> | 1.3 Hora de término: <i>15:00</i> | | |
| 1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <i>COMPLEJO 3 PF</i> | 1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) <i>OPERACIÓN</i> | | | |
| 1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <i>KM 252 RUTA 5 SUR TALCA</i> | Comuna: <i>TALCA</i> | Región: <i>REGIÓN MAULE</i> | | |
| 1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <i>PRODUTOS BERNARDEZ S.A.</i> | Domicilio Titular (para efectos de notificación): <i>KM 252 RUTA 5 SUR</i> | | | |
| RUT o RUN: <i>91004000-6</i> | Teléfono: <i>712224230</i> | Correo electrónico: <i>—</i> | | |
| 1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <i>MAX BESSER</i> | Domicilio: <i>KM 252 RUTA 5 SUR</i> | | | |
| RUT o RUN: <i>BT13916-8</i> | Teléfono: <i>712224230</i> | Correo electrónico: <i>max.besser@pfalimentos.cl</i> | | |
| 1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: <i>EDUARDO MORENO</i> | Domicilio: <i>KM 252 RUTA 3 SUR</i> | | | |
| RUT o RUN: <i>13949614-2</i> | Teléfono: <i>712224230</i> | Correo electrónico: <i>eduardo.moreno@pfalimentos.cl</i> | | |

| 2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada | 2.2 <input type="checkbox"/> No programada | Denuncia: <input type="text"/> | Oficio: <input type="text"/> | Otro: <input type="text"/> |
| | (Detallar motivo brevemente) | | | |

| 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL | |
|--|--|
| <i>VERIFICACIÓN AMPLIACIÓN DE ANEXOS 30, 38, 39 Y 42 PLAN DE DESCONTAMINACIÓN TAREAS NUEVAS D.S. 49/2015 MNA</i> | |

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Acta Técnica N° 105. 49 2015 MMA

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

| | | |
|--|--|--|
| 5.1 Existió oposición al ingreso: | 5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: | 5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta) |
| SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | |

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SI NO

b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SI NO

c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SI NO

d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI NO

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El fiscalizador que suscribe, de la constatación de los siguientes hechos:

Se constata la existencia de 2 fábricas que se detallan a continuación:

① Caladora Biomasa ubicada en coordenadas UTM 261356E; 6077685N (DATUM WGS 84 - H19S), Código SSMAN 314 (Semi-SW). TAREA SOLE LA CALDERA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%.
NO SE PUEDE DETERMINAR LA INSPECCIÓN.

RODEE UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN MEDIANTE GRÚA, Y DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL SR. MOREIRA CORRESPONDE A PELLET O RESIDUOS AGRICOLAS INDUSTRIALES, TALÉS COMO CARBOSAS DE UVE.

② Equipo de frío tipo térmico a gas, ubicado en coordenadas UTM 261365E; 6077689N (DATUM WGS 84 - H19S).

EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%.
NO SE PUEDE DETERMINAR LA INSPECCIÓN, Y RODEE EL CODIGO SSMAN-0107 TAREA (FULTON) DE LA SEMI-SW.

EL SR. MOREIRA HACE PRESENTAR QUE SE TRATA UN TÍPICO DE MANOS PELLA LA CALDERA DE BIOMASA, CUYA EXISTENCIA FUE CONSTATADA.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

| Nº | Descripción |
|----|--|
| 1 | INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL DE AMBOS CAMPOS |
| 2 | ÚLTIMO INFORME DE USO PREDIO INDUSTRIAL (AGENT BONASA) |
| 3 | CONTRATO SUMINISTRO GAS Y ÚLTIMA FACTURA GAS |

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles) 5

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes INFORME R01 - PLÍO 11 TALCA

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

| Nombre | Organismo | Firma |
|------------------------|------------|------------|
| <u>JAVIER BUSTOS Z</u> | <u>SMA</u> | <u>JBB</u> |
| | | |
| | | |
| | | |

10. OTROS ASISTENTES

| Nombre | Institución / Empresa | Firma |
|------------------------|-----------------------|------------|
| <u>EDUARDO MONTAÑA</u> | <u>PF</u> | <u>EMM</u> |
| | | |
| | | |
| | | |

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

| | |
|--|---|
| 11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable receptionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) | En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos) |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |