

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES			
1.1 Fecha de Inspección: 12-06-2019		1.2 Hora de inicio: 14:30	1.3 Hora de término: 19:10
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: Ventedero El Empalme Rexin Ltda.		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) Operando	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: Km 0.7 camino a sector Salto Grande		Comuna: Maulín	Región: Los Ríos
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: Sociedad Comercial Rexin Ltda		Domicilio Titular (para efectos de notificación): Benavente 511, Oficina 505, Pto. Hualt.	
RUT o RUN: 78.773.970-9	Teléfono: 652293345	Correo electrónico: contacto@rexin.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: Patricio Huaguín Montalva		Domicilio: Benavente 511, Ofc 505 Pto. Hualt.	
RUT o RUN: 9.646.164-K	Teléfono: 652293345	Correo electrónico: gerencia@rexin.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: Ivan Vena Montenegro		Domicilio: Km 0.7 camino a sector Salto Grande Maulín	
RUT o RUN: 17.630.537-1	Teléfono: 978998497	Correo electrónico: Ambiental@rexin.cl	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 Programada	2.2 <input checked="" type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: <input checked="" type="checkbox"/>	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) Denuncia ciudadana, informada en reunión a las autoridades locales.			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
Manejo adecuado de disposición de Residuos (Ingresos de Residuos) Manejo de lixiviados Manejo de aguas lluvias	

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Resolución exenta N° 15712 de febrero 2008

Resolución exenta N° 9123 de febrero 2009

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

<div>5.1 Existió oposición al ingreso:</div> <div>SI NOX</div>	<div>5.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública:</div> <div>SI NOX</div>	<div>5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SIXNO</div> <div>(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en el numeral 6 de la presente acta)</div>
--	--	--

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SIXNO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización

SIXNO
- b) Se informó la normativa ambiental pertinente

SIXNO
- c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección

SIXNO
- d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SIXNO

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL



**7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se inicia la actividad de fiscalización en compañía de personal de la empresa REXIN, funcionarios de la Municipalidad de Maullín, y dos representantes de la Comunidad del sector el empelme, los cuales acompañan al recorrido.

Se inicia el recorrido en el sector de la caseta de ingreso de Camiones, donde se constata una planilla donde se registra: Fecha, empresa, metros cúbicos, tipo de residuos, patente, hora de ingreso, entre otros.

De los tipos de residuos observados en planilla se encuentran: Mortalidad, conchilla, lodo prensado y los denominados "varios", según lo señalado por el señor Luis Alvarado, encargado del registro de Camiones ingresan diariamente al rededor de 37 a 45 camiones los cuales varían su cantidad de residuos en  $\text{ml}^3$  entre 5 a 40  $\text{ml}^3$ .

Se recorre el sector de zonas de disposición de lodos, donde se observan 5 zonas, de las cuales 4 se encuentran vacías en proceso de mejoramiento, y una quinta que se encuentra techada y cerrada y en su interior con lodos. Según lo señalado por el encargado Sr. Vera, los residuos de las 4 zonas fueran adecuados y dispuestos en la zona de residuos.

**8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realiza un recorrido en el perímetro de la torta de residuos, constatándose canales de aguas lluvia, que son conducidas al Río Gómez. Por el recorrido de la base de la torta de residuos se constata afloramientos puntuales de Lixiviado, el cual en su mayoría se mezcla con el agua lluvia conchigada.

Se visita el sector de acumulación de Líquidos Lixiviados, el cual corresponde a dos estanques de tipo aljibes, el primer estanque se encuentra cercano al evaporizador de Lixiviados, el cual se encuentra vacío y sin ingreso de Líquidos; el segundo estanque se encuentra en el lado Sur del Vertedero, por la parte posterior de la torta, se encuentra recibiendo los Lixiviados de manera constante, según lo señalado por el Sr. Vera, este estanque es retirado 2 veces al día al sector de proceso de Lixiviados.

Los líquidos tratados en este sector, son adecuados en un equalizador bajo un sistema físico-químico, y los lodos son estabilizados y dispuestos en la torta de residuos y los líquidos son evaporados.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

En el sector del frente activo, se constata que existe una disposición de residuos de aproximadamente de  $20 \times 10 \text{ m}^2$ , en el lugar se observa una grúa que está compactando y realizando el sellado con cobertura de tierra.

Existe un equipo de disparo de sonido para disipador de aves sin embargo existe la presencia de abundante avifauna típica de Vertedero; Gaviotas, tróopes y Jotes.

Al momento de la fiscalización se percibe intenso olor en el sector de brado de Camiones, y frente de trabajo activo.

La actividad se desarrolla con lluvia,

Se toman fotografías y se geo-referencian los puntos de interés.



8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	Planilla excel con ingreso de Residuos, tipo, fecha, procedencia, volúmenes del año 2019.
2	documentación que acredite declaración Sinader 2014 al 2018
3	

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

5 días hábiles

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

Sra. Luonne Mansilla.  
Ansal Pinto 142, Piso 6, Ofic. 604 Pro. Norte.

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Carla Quiroz Rubio	SMA	
Patricia Anos Bustamante	SMA	
Luonne Mansilla Gómez	SMA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
Juan Vena Montenegro	Rexin Ltda.	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:  
(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:  
Ausencia del Encargado \_\_\_\_\_ Negación de Recepción \_\_\_\_\_  
Otro \_\_\_\_\_  
Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)