

COMUNIDAD EDIFICIO DOÑA ISIDORA
RUT 56080830-5

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE
VII TALCA

30 OCT 2019

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

01264

Talca 22 de octubre de 2019

SRA. MARIELA VALENZUELA HUBE
JEFA OFICINA REGIONAL DEL MAULE
SUPER INTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Ref.: Presenta cumplimientos pendientes sobre acta de inspección 29-07-2019
y resolución exenta RDM N°33/2019 recepcionada el 16 de agosto de 2019

Estimada Sra Mariela:

Por medio del presente documento, comparto los cumplimientos pendientes a las observaciones registradas en el acta de fiscalización sin número del 29-07-2019 y resolución exenta RDM N° 33 recibida con fecha 16 de agosto de 2019 por nuestra comunidad Edificio Doña Isidora, RUT 56080830-5, donde se requiere los siguiente.

1. Informes técnicos individuales de calderas CA-223 CA-224.
2. Informes de resultado de medición isocinética CA-223 CA-224, PDA Talca – Maule.
3. Certificado de cumplimiento PDA Talca Maule DS 49.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión, se despide atentamente.


Alejandra Garrido González
Representante Legal
Rut: 11.676.755-4

Anexos incluidos a esta carta conductora.

1. Informes técnicos individuales de calderas CA-223 CA-224.
2. Informes de resultado de medición isocinética CA-223 CA-224, PDA Talca – Maule.
3. Certificado de cumplimiento PDA Talca Maule DS 49.