

Supervisor: LUIS CANALES  
 Operador: FORGE MEDALLA M.  
 Fecha: 14-05-2019  
 Turno: 3-904  
 N° de Camion: WT-316

Horómetro Inicial: 17  
 Horómetro Final: 17  
 Kilometraje Inicial: 134916  
 Kilometraje Final: 134998  
 Empresa: T

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:18	134918	11 - REGADIO DE PRETILES PERFO
2	09:00	134925	REGADIO DE PRETILES F9
3	10:30	134932	REGADIO DE PRETILES F9
4	12:15	134941	REGADIO DE PRETILES F9 APOYO
5	14:20	134949	16:12
6	15:12	134964	16:12
7	16:00	134976	16:12
8	17:05	134990	REGADIO PRETILES F9 APOYO
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Regando Frente de Carguo		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XX			XXXX
Regando Caminos	XX							XXXX	XXXX	XXXX	X
Aplicación de Producto											
Regadio Fuera de Faena											
Relleno Agua Perfo/dustfighter		XX									
Carga Agua Cachimba 11-6	X		X	X				X	X	X	X
Carga Agua Cachimba Toro						X					

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Inspección Equipo	X										
Abastecimiento Combustible											
Servicio Diario											
Tiempo (Clima)-Con Operador											
Demora Carguo Producto											
Formación/Entrenamiento											
Fuente/Accidente											
Truero/Colación							XXXXXX				
Emergencia											
Baño											
Tronadura											

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Sin Operador											
Cambio de Turno											
Sin asignación											
Tiempo (Clima)											
Reunión											

Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Mantenición Programada											
Mantenición NO Programada											

Observaciones Mantenición:

Observaciones:



Supervisor:

Operador:

Fecha:

Turno:

N° de Camion:

Horómetro Inicial:

Horómetro Final:

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Empresa:

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos		
①	07:15	12 54 64	(7-8)	(8-10)	(16-17)
②	08:30	12 54 83	(7-8)	(8-10)	(16-17)
③	10:20	12 55 04	(7-8)	(8-10)	(16-17)
④	12:05	12 55 25	(7-8)	(8-10)	(16-17)
⑤	13:35	12 55 45	(7-8)	(8-10)	(16-17)
⑥	16:20	12 55 71	(7-8)	(8-10)	(16-17)
⑦	17:40	12 55 88	(7-8)	(8-10)	(16-17)
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Regando Frente de Carguo											
Regando Caminos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aplicación de Producto											
Regadío Fuera de Faena											
Relleno Agua Perfo/dustfighter											
Carga Agua Cachimba 11-6	x	x		x		x					
Carga Agua Cachimba Toro										x	x

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Inspección Equipo	x										
Abastecimiento Combustible											
Servicio Diario											
Tiempo (clima) Con Operador											
Demora Carguo Producto											
Formación/Entrenamiento											
Incidente/Accidente											
Almuerzo/Colación								x	x	x	x
Emergencia											
Baño											
Tronadura											

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Sin Operador											
Cambio de Turno											
Sin asignación											
Tiempo (Clima)											
Reunión											

Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Mantenición Programada											
Mantenición NO Programada											

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:



**Teck**COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO**Report Camión Aljibe****Nº 02681**

Supervisor: **LUIS CANALES**  
Operador: **JUAN GONDO ESCOBAR**  
Fecha: **14/MAYO/2019**  
Turno: **DPA**  
N° de Camion: **317**

Horómetro Inicial: **13519**  
Horómetro Final: **13530**  
Kilometraje Inicial: **106228**  
Kilometraje Final: **106335**  
Empresa: **T. HUERTA**

**Distribución de Agua y/o Producto**

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:32	106228	FRENTE CARGUERO FASE 4 L4
2	10:00	106255	CIRCUITOS (12-13) - (11)
3	13:00	106281	FRENTE CARGUERO EL SAUCE F
4	14:16	106288	CIRCUITOS (12-13) - (10-15)
5	15:16	106295	CIRCUITOS (16-17) - (12-13)
6	16:20	106310	CIRCUITOS (10-15) - (11)
7	17:15	106322	CIRCUITOS (10-15) - (16-17)
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

**Distribución de tiempos**

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am
Regando Frente de Carguero		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regando Caminos	X						X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regadio Fuera de Faena												
Relleno Agua Perfo/dustfighter												
Carga Agua Cachimba 11-6	X			X			X			X		X
Carga Agua Cachimba Toro								X				

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am
Inspección Equipo	X											
Abastecimiento Combustible												
Servicio Diario												
Tiempo (clima) Con Operador												
Demora Carguero Producto												
Formación/Entrenamiento												
Incidente/Accidente												
Trabajo/Colación						X	X	X	X			
Emergencia												
Baño												
Tronadura												

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am
Sin Operador												
Cambio de Turno												
Sin asignación												
Tiempo (Clima)												
Reunión												

Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am
Mantenimiento Programada												
Mantenimiento NO Programada												

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

*Juan Gondo*



Supervisor: *Luis Canales*  
 Operador: *Claudio Amaya*  
 Fecha: *14-05-18*  
 Turno: *2da*  
 N° de Camion: *315*

Horómetro Inicial: *10180*  
 Horómetro Final: *10191*  
 Kilometraje Inicial: *85087*  
 Kilometraje Final: *85188*  
 Empresa: *T. LUERTA*

**Distribución de Agua y/o Producto**

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	<i>07:20</i>	<i>85087</i>	<i>T- 5,6 - 7,8 - 11 - El SAULE</i>
2	<i>08:15</i>	<i>85088</i>	<i>T- 5,6 - 7,8 - 11 - El SAULE</i>
3	<i>10:15</i>	<i>85114</i>	<i>T- 5,6 - 7,8 - 11 - El SAULE</i>
4	<i>11:55</i>	<i>85126</i>	<i>T- 5,6 - 7,8 - 11 - El SAULE</i>
5	<i>13:10</i>	<i>85138</i>	<i>T- 5,6 - 7,8 - 11 - El SAULE</i>
6	<i>14:20</i>	<i>85151</i>	<i>T- 5,6 - 7,8 - 11 - El SAULE</i>
7	<i>16:20</i>	<i>85164</i>	<i>T- 5,6 - 7,8 - 11 - El SAULE</i>
8			
9			
10			
11			
12			

**Distribución de tiempos**

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Regando Frente de Carguo											
Regando Caminos	<i>XXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXX</i>		<i>XX XXXXXX</i>	
Aplicación de Producto											
Regadio Fuera de Faena											
Relleno Agua Perfo/dustfighter											
Carga Agua Cachimba 11-6	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	
Carga Agua Cachimba Toro							<i>X</i>				
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Inspección Equipo	<i>X</i>										
Abastecimiento Combustible											
Servicio Diario											
Tiempo (clima) Con Operador											
Demora Carguo Producto											
Formación/Entrenamiento											
Incidente/Accidente											
Almuerzo									<i>XXXXXX</i>		
Emergencia											
Baño											
Tronadura											
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Sin Operador											
Cambio de Turno											
Sin asignación											
Tiempo (Clima)											
Reunión											
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Mantención Programada											
Mantención NO Programada											

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

*[Signature]*



Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

Nº 02698

Supervisor: Luis CANALES  
 Operador: JORGE ESPINOZA  
 Fecha: 14-05-19  
 Turno: A-MINA  
 N° de Camión: 314

Horómetro Inicial: 4590  
 Horómetro Final: 4601  
 Kilometraje Inicial: 36790  
 Kilometraje Final: 36846  
 Empresa: T HUEZLA

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos				
1	08:27	36796	FRENTE DE CARGA ESTOQUE SAUCE				
2	09:30	36801	11	11	11	11	11
3	10:58	36807	11	11	11	11	11
4	12:00	36812	11	11	11	11	11
5	14:10	36820	11	11	11	11	11
6	15:03	36825	11	11	11	11	11
7	16:06	36830	11	11	11	11	11
8	17:22	36836	11	11	11	11	11
9							
10							
11							
12							
13							
14							

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Regando Frente de Carguo											
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto											
Regadio Fuera de Faena											
Relleno Agua Perfo/dustfighter											
Carga Agua Cachimba 11-6		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carga Agua Cachimba Toro											
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Inspección Equipo	X										
Abastecimiento Combustible											
Servicio Diario											
Tiempo (clima) Con Operador											
Demora Carguo Producto											
Formación/Entrenamiento											
Incidente/Accidente											
uero/Colación						X	X	X	X	X	X
Emergencia											
Baño											
Tronadura											
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Sin Operador											
Cambio de Turno											
Sin asignación											
Tiempo (Clima)											
Reunión											
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Mantención Programada											
Mantención NO Programada											

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:



Supervisor: *Peter Canales*  
 Operador: *Potencio Vana*  
 Fecha: *14-05-2019*  
 Turno: *Di*  
 N° de Camión: *318*

Horómetro Inicial: *17118*  
 Horómetro Final: *17129*  
 Kilometraje Inicial: *127584*  
 Kilometraje Final: *127678*  
 Empresa: *T. Huancabamba*

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:40	127591	11, 12-13, 14-15, 16-17
2	11:50	127623	11, 12-13, 14-15, 16-17
3	15:16	127643	11, 12-13, 14-15, 16-17
4	16:42	127655	11, 12-13, 14-15, 16-17
5	18:14	127674	11, 12-13, 14-15, 16-17
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Regando Frente de Carguo											
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regadio Fuera de Faena											
Relleno Agua Perfo/dustfighter											
Carga Agua Cachimba 11-6	X			X					X		X
Carga Agua Cachimba Toro											
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Inspección Equipo											
Abastecimiento Combustible											
Servicio Diario											
Tiempo (clima)- Con Operador											
Demora Carguo Producto											
Formación/Entrenamiento											
Incidente/Accidente											
Muero/Colación								X	X	X	X
Emergencia											
Baño											
Tronadura											
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Sin Operador											
Cambio de Turno											
Sin asignación											
Tiempo (Clima)											
Reunión											
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am
Mantenión Programada											
Mantenión NO Programada											

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones: