

Supervisor: ALCÍ GARCÍA
 Operador: JUAN C. SALDIVAN D
 Fecha: 15-05-19
 Turno: NOCH
 N° de Camión: 314

Horómetro Inicial: 4623
 Horómetro Final: 4634
 Kilometraje Inicial: 36975
 Kilometraje Final: 37025
 Empresa: Huanc

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	20:20	36982	Regadio y Honección de Praliles Fase 9
2	21:40	36992	" " " " " "
3	22:40	36996	" " " " " "
4	23:50	36999	" " " " " "
5	00:50	37005	" " " " " "
6	02:00	37009	Regadio y Honección de Praliles Fase 9
7	04:00	37015	" " " " " "
8	05:30	37020	" " " " " "
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
ente/Accidente													
Almuerzo/Colación									X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantencción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantencción Programada													
Mantencción NO Programada													

Observaciones Mantencción:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: AUGUSTO GARCIA
 Operador: RODRIGO DURAN E
 Fecha: 15/05/2019
 Turno: NOCHE
 N° de Camion: 313-24

Horómetro Inicial:	18296
Horómetro Final:	18307
Kilometraje Inicial	1449.19
Kilometraje Final:	1449.96
Empresa:	T. Nueva

Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		144819	TRAMO 12-13-14-15
2	21 ⁰⁰	144836	TRAMO 12-13-14-15
3	23 ³⁰	144854	TRAMO 12-13-14-15
4	03 ⁰⁰	144876	TRAMO 12-13-14-15
5	06 ⁰⁰	144890	TRAMO 12-13-14-15
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Деловая корреспонденция - 140 лст. №: 18300.

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

TeckCOMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026936

Supervisor: ALEX GARCIA Horómetro Inicial: 17204
Operator: JOHNY VILLAS Horómetro Final: 17305
Fecha: 15/05/11 Kilometraje Inicial: 125808
Turno: NOCHE Kilometraje Final: 125903
N° de Camion: 32 (31P) Empresa: T. HUAYANA

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	21 ⁰⁰	125816	(14-15) (16-17)
2	23 ¹⁰	125843	(14-15) (16-17)
3	03 ²⁰	125872	(14-15) (16-17) (1-2) (5-6) (11) (12-13)
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relevo Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6			X		X				X				
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
ente/Accidente													
Almuerzo/Colación								X	X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

31P Se Recabo Cerrado

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: Alex Cárdena
 Operador: Antonio Salas
 Fecha: 15/05/2019
 Turno: Noche
 N° de Camión: 318

Horómetro Inicial: 12150
 Horómetro Final: 12161
 Kilometraje Inicial: 127857
 Kilometraje Final: 127928
 Empresa: T. Huerta

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	20:45	127871	T 12-13 14-15
2	22:30	127886	T 12-13 14-15
3	02:40	127909	T 12-13 14-15
4	04:00	127913	T 12-13 14-15
5	05:50	127920	T 12-13 14-15
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		/		/				/		/		/	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	/												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							/	/	/	/			
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión	/												
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: ALEXIS GARCIA
Operador: JUAN P. CEPEDA VONON
Fecha: 15-05-19
Turno: DIA
N° de Camion: 317

Horómetro Inicial: 13582
Horómetro Final: 13563
Kilometraje Inicial: 106517
Kilometraje Final: 106575
Empresa: T. HUAYLA

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	21:20	106520	12-13 14-15 FRENTE FASE 4 BLO 870
2	22:30	106526	FRENTE FASE 4 BLO 870
3	00:10	106548	FRENTE FASE 4 BLO 870
4	01:30	106553	FRENTE FASE 4 BLO 870
5	04:40	106565	FRENTE FASE 4 BLO 870
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regado Frente de Carguo		XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
Regado Caminos	XXXXXXXX												
Aplicación de Producto													
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6			X	X		X	X			X			
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Inte/Accidente													
Almuerzo/Colación								XXXXXX					
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina