

Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026983

Supervisor: Luis CANALES
 Operador: Jorge ESPINOZA
 Fecha: 13-05-14
 Turno: A-MANA
 N° de Camión: 314

Horómetro Inicial: 4568
 Horómetro Final: 4579
 Kilometraje Inicial: 36624
 Kilometraje Final: 36732
 Empresa: T. HICON

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:26	36627	Regadíos: T-12-13 - T-14-15
2	08:43	36634	" " " "
3	10:38	36660	" " " "
4	11:53	36672	" " " "
5	14:07	36687	" " " "
6	15:00	36697	" " " "
7	15:53	36706	Regadíos: T-5-6 - T-3-4
8	16:59	36719	Regadíos: T-5-6 - T-12-13 - T-14-15
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X	X		X	X			X	X	X	X		
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Ente/Accidente													
Almuerzo/Colación						X	X	X	X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenición Programada													
Mantenición NO Programada												X	

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: *Luis Canales*
Operador: *Claudio Amaya*
Fecha: *13.05.19*
Turno: *DA*
N° de Camion: *315*

Horómetro Inicial: *10169*
Horómetro Final: *10180*
Kilometraje Inicial: *85085*
Kilometraje Final: *84967*
Empresa: *T. HUERTO*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:30	84969	T. P, 10 - 9, 8 - 10, 17
2	08:40	84984	T. 7, 8 - P, 10 - 16, 17
3	10:10	84988	T. 7, 8 - P, 10 - 16, 17
4	11:30	85016	T. El SAUCE, FASE P, 5, 6 - 11
5	12:30	85028	T. 5, 6 - 11 - El SAUCE - FASE P
6	13:45	85044	T. 5, 6 - 11 - El SAUCE - FASE P
7	16:30	85061	T. 5, 6 - 11 - El SAUCE - FASE P
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Distribución de tiempos

Tempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación									X	X	X	X	X
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: LUIS PANACE
Operador: JORGE MORALES M.
Fecha: 13-05-2019
Turno: 3-00A
Nº de Camion: WT-316

Horómetro Inicial: 17095
Horómetro Final: 17103
Kilometraje Inicial: 134776
Kilometraje Final: 134835
Empresa: Teck

Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1			11- REGADDO PRETILAS F9
2	10:20	134790	APOYO L3 EL SAUCE
3	12:08	134797	APOYO L3 EL SAUCE
4	15:45	134812	10-15-12-13
5	17:20	134826	10-15-12-13
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Perzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenición Programada													
Mantenición NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: LUIS CANALES
 Operador: JUAN GODOY ESCOBAR
 Fecha: 13/MAYO/2019
 Turno: 2da
 N° de Camion: 317

Horómetro Inicial: 13504
 Horómetro Final: 13515
 Kilometraje Inicial: 106106
 Kilometraje Final: 106200
 Empresa: T. HUERTA

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:35	106106	CIRCUITOS (10-15) - (7-8)
2	08:45	106113	CIRCUITOS (11) - (10-15)
3	09:45	1061170	CIRCUITOS (10-15) - FASE 9
4	11:00	106124	CIRCUITOS EL SAUCE FASE 9
5	13:40	106144	CIRCUITOS (12-13) - (10-15)
6	15:00	106156	CIRCUITOS (16-17) - (10-15)
7	16:24	106177	CIRCUITOS (16-17) - (10-15)
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X	X	X	X	X								
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (Clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Comida/Colación						X	X	X	X				
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

TeckCOMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026746

Supervisor: Luis Tapales
Operador: Patricio Varas
Fecha: 13-05-2019
Turno: Día
Nº de Camión: 318Horómetro Inicial: 17097
Horómetro Final: 17108
Kilometraje Inicial: 127427
Kilometraje Final: 127502
Empresa: T. Huerta

Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:10	127432	puerto de carguio fase = 4 b = 870
2	09:40	127437	puerto de carguio fase = 4 b = 870
3	11:11	127442	puerto de carguio fase = 4 b = 870
4	12:30	127446	puerto de carguio fase = 4 b = 870
5	13:30	127471	A1, 16-17, 7-8
6	17:20	127495	11, 16-17, 7-8
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
Regando Caminos						XXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X	X	X			X		X		
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Trato/Colación							XXXXXX						
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: *Luis Conales*
 Operador: *manuel Topier Cortes*
 Fecha: *13/05/2018*
 Turno: *Turn*
 N° de Camion: *318*

Horómetro Inicial: *17239*
 Horómetro Final: *17250*
 Kilometraje Inicial: *125244*
 Kilometraje Final: *125368*
 Empresa: *T. Hunter*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
①	07:20	125247	(7-8) - (3-4) - (5-6) - (11)
②	08:10	125264	(7-8) - (3-4) - (5-6) - (11)
③	11:30	125290	(7-8) - (3-4) - (5-6) - (11)
④	13:10	125308	(7-8) - (3-4) - (5-6) - (11)
⑤	15:40	125328	(7-8) - (9-10) - (16-17)
⑥	17:00	125348	(7-8) - (8-10) - (16-17)
⑦	18:00	125359	(7-8) - (3-4) - (5-6) - (11)
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	x		x		x		x		x		x	x	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	x												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
...ro/Colación								x	x	x	x	x	
Emergencia													
Baño			x										
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

[Firma]
 Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina