

TeckCOMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 027011

Supervisor: *Bodini Socu*
Operador: *Peruano 10/12*
Fecha: *13-05-2019*
Turno: *NOCHE*
N° de Camion: *313*Horómetro Inicial: *18267*
Horómetro Final: *18274*
Kilometraje Inicial: *144626*
Kilometraje Final: *144696*
Empresa: *T. Huerto*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		<i>144626</i>	
2	<i>23:30</i>	<i>144664</i>	<i>T=12-13, T=14, T=7-B, T=16-17, F9, T=SAUCE</i>
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Inte/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Bombas centrifugas no funcionan

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026984

Supervisor: B. A. Hite Sacer
 Operador: Jorge Alvarado A
 Fecha: 13.05.19
 Turno: noche
 N° de Camion: 344

Horómetro Inicial: 4579
 Horómetro Final: 4590
 Kilometraje Inicial: 36732
 Kilometraje Final: 36790
 Empresa: To Hecete

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		36732	
2	18:50	36740	Tramo = (11) - (12-13) - (5-6) - (7-8)
3	21:10	36744	Frete Anguio Fase 5 - Pula 4
4	22:10	36748	" " " "
5	23:10	36754	Frete Anguio Fase 4 - 1-3
6	00:10	36760	" " " "
7	02:10	36766	" " " "
8	03:30	36771	" " " "
9	04:40	36776	" " " "
10	06:00	36782	Circuito Antena Fase 17
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo		X	X	X	X	X			X	X	X	X	
Regando Caminos	X												X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X		X	X	X	X		X	X	X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Sente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X	X			
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camion Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: BADHIR SACRE
Operador: Quintan Cardenas
Fecha: 13-5-2019
Turno: noche
N° de Camion: 316

Horómetro Inicial: 17103
Horómetro Final: 17114
Kilometraje Inicial: 134835
Kilometraje Final: 134916
Empresa: Huancabamba

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	19 - 40	13 48 3 7	TRAMO 11 - TRAMO 12-13 - TRAMO 1
2	20 - 40	13 48 5 0	TRAMO 16-17 TRAMO 14-15 - TRAMO 11
3	22 - 20	13 48 5 7	TRAMO 7-8 TRAMO 5-6 - TRAMO 11
4	12 - 00	13 48 6 2	TRAMO 1-2 TRAMO 9-10 - TRAMO 11
5	03 - 00	13 48 9 0	TRAMO 3-4 TRAMO 16-17 - TRAMO 11
6	05 - 20	13 49 0 5	TRAMO 9-10 TRAMO 12-13 - TRAMO 11
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos	XX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX			XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perforadustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X	X		X		X			X		X		
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Jente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia							XXXXXX						
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

TeckCOMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026813

Supervisor: *Badhi Socu*
Operador: *Huamán P. J.*
Fecha: *13-05-2019*
Turno: *Noche*
N° de Camión: *312*Horómetro Inicial: *13515*
Horómetro Final: *13519*
Kilometraje Inicial: *106204*
Kilometraje Final: *106228*
Empresa: *f. Huamán*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	<i>03:00</i>	<i>106210</i>	<i>- F. Carguio J4, L3.</i>
2	<i>05:20</i>	<i>106215</i>	<i>- T=1213, T=12-15, T=3-4.</i>
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio									X	X	X	X	
Regando Caminos												X	
Aplicación de Producto													
Regadío Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6									X			X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
ente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Trenadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Mantenimiento 1000 Jrs.

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: **BADHIR SACRE**
 Operador: **RICARDO VILLANUEVA PIZARRO**
 Fecha: **13-05-2019**
 Turno: **NOCHE**
 N° de Camión: **318**

Horómetro Inicial: **12108**
 Horómetro Final: **17118**
 Kilometraje Inicial: **127502**
 Kilometraje Final: **127584**
 Empresa: **TRANSPORTES HUBER**

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	21:40	127517	FRENTE CARGADOR 04 - FASE 4
2	23:25	127523	TRAMO 10-15 - TRAMO 12-13 - TRAMO 10
3	01:15	127542	TRAMO 18 - TRAMO 7-8 - TRAMO 10-15
4	04:28	127564	TRAMO 12-13 - TRAMO 10-15 - TRAMO 11
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
dente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: *Badhir Sacre*
 Operador: *Guido A. Hernandez P*
 Fecha: *13/05/2019*
 Turno: *Noche*
 N° de Camión: *319*

Horómetro Inicial: *17250*
 Horómetro Final: *17261*
 Kilometraje Inicial: *125368*
 Kilometraje Final: *125462*
 Empresa: *T Hverto*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		<i>125368</i>	<i>5-6, 11, 12-13, 14-15</i>
2	<i>20:53</i>	<i>125385</i>	<i>5-6, 11, 12-13, 14-15</i>
3	<i>22:51</i>	<i>125410</i>	<i>5-6, 11, 12-13, 14-15</i>
4	<i>02:37</i>	<i>125432</i>	<i>5-6, 11, 12-13, 14-15</i>
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	/			/			/						
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	/												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (Clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
ente/Accidente													
Almuerzo/Colación							/	/	/	/	/	/	/
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Hernandez
 Firma Operador Camión Aljibe

Nombre y firma Recepción Despacho Mina