

Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

NO 026987

Supervisor: ALEXI GARCIA  
 Operador: JUAN C. SALDIVAR DIAZ  
 Fecha: 14-05-19  
 Turno: Noche  
 N° de Camión: 314

Horómetro Inicial: 46 01  
 Horómetro Final: 46 12  
 Kilometraje Inicial: 36 846  
 Kilometraje Final: 36 901  
 Empresa: T. Luperón

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	20:10	36855	12 13 S.6 14 15
2	21:20	36859	12 13 14 15 S6
3	22:30	36870	12 13 S6 14 15
4	00:10	36876	F-6 Congelador 3
5	01:20	36881	" " "
6	02:30	36886	F-6 Congelador 3
7	03:40	36891	" " "
8	06:00	36893	12 13 S6 14 15
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regado Frente de Carguo						X	X	X	X	X	X	X	
Regado Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X	X	X		X	X	X	X			X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
ación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación									X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

Nº 027224

Supervisor: ALEXIS GARCIA  
Operador: DONALDO PERERA 2  
Fecha: 14/03/2015  
Turno: MAÑANA  
Nº de Camion: 366-29

Horómetro Inicial: 17125  
Horómetro Final: 17137  
Kilometraje Inicial: 134958  
Kilometraje Final: 135060  
Empresa: T. VILLERIN

## Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	15:40	135000	TRAMO 12-13 / 14-15
2	17:00	135019	TRAMO 12-13 / 14-15
3	00:30	135037	TRAMO 12-13 / 14-15
4	05:30	135055	TRAMO 12-13 / 14-15
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenición Programada													
Mantenición NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

RECORDO COMESTIBLE: 129 LBS. H: 17:30.

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

Nº 026815

Supervisor: ALEXIS BANCOS  
Operador: SUDY P. CEPEDA VONTOBI  
Fecha: 14-05-19  
Turno: NOCHE  
Nº de Camión: 215

Horómetro Inicial: 13530  
Horómetro Final: 13541  
Kilometraje Inicial: 106335  
Kilometraje Final: 106436  
Empresa: T. LUERIA

## Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos	
1	20:00	106343	12-13	14-15
2	21:50	106364	12-13	14-15
3	00:00	106382	12-13	14-15
4	02:50	106404	12-13	14-15
5	05:00	106423	FRONTE	CAMION FASE 6 1010
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX		XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXX	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X		X			X		X		
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (Clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Inte/Accidente													
Almuerzo/Colación						XXXXXX							
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: Alex Garcia  
 Operador: Antonio Salas  
 Fecha: 18/03/2019  
 Turno: Noche  
 N° de Camion: 318

Horómetro Inicial: 17129  
 Horómetro Final: 17140  
 Kilometraje Inicial: 127675  
 Kilometraje Final: 127748  
 Empresa: T. Huenda

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	21:45	127691	T 12-13 14-15
2	12:00	127708	T 12-13 14-15
3	02:00	127731	T 12-13 14-15
4	06:00	127748	T 12-13 14-15
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6			/			/		/				/	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	/												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
ente/Accidente													
Almuerzo/Colación								/	/	/	/	/	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión	/												
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



**Teck**COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

Nº 026934

Supervisor: ALEX GARCIA  
Operador: J. HERRERA VERGARA  
Fecha: 14/09/19  
Turno: NOCHE  
Nº de Camión: 32 (319)Horómetro Inicial: 17272  
Horómetro Final: 17283  
Kilometraje Inicial: 125590  
Kilometraje Final: 125701  
Empresa: T. HUACATA

## Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	20:30	125613	(14-15) (16-17)
2	22:30	125640	(14-15) (16-17)
3	00:40	125662	(14-15) (16-17)
4	04:40	125688	(14-15) (16-17)
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X		X				X			
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación									X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

31P Se Reanuda Carguio.

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina