

Report Camión Aljibe

Nº 026988

Fecha: 15-05-19
Turno: diurno
Nº de Camión: 314

Horómetro Inicial: 4612
Horómetro Final: 4623
Kilometraje Inicial: 36800
Kilometraje Final: 36975
Empresa: T. Fuente

Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		36800	T-12-13 T-14-15
2	08:10	36808	T-12-13 T-14-15
3	09:30	36818	T-12-13 T-14-15
4	10:30	36826	T-12-13 T-14-15
5	11:40	36834	T-12-13 T-14-15
6	12:50	36843	T-12-13 T-14-15
7	15:00	36849	T-12-13 T-14-15
8	16:00	36859	T-12-13 T-14-15
9	17:00	36863	T-12-13 T-14-15
10	18:10	36868	T-12-13 T-14-15
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aplicación de Producto									XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustlighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X	X	X	X	X			X	X	X	X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Accidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: **CHRISTIAN PINTO**
 Operador: **DAVID ZEPEDA C**
 Fecha: **15/05/2019**
 Turno: **DIA**
 N° de Camion: **3/3 DIA 1 24**

Horómetro Inicial: **18283**
 Horómetro Final: **18296**
 Kilometraje Inicial: **144792**
 Kilometraje Final: **144919**
 Empresa: **T. HUERTA**

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:00	144798	REGADIO CAMINOS: 16-17-11-
2	09:30	144812	11 12-13-10-15-11-1-2
3	10:30	144837	11 16-17-10-15-
4	13:30	144856	11 16-17-10-15-
5	14:50	144873	11 12-13-10-15-
6	15:40	144882	11 16-17-10-15-
7	16:00	144898	11 16-17-10-15-11
8	18:20	144913	11 12-13-
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfligher													
Carga Agua Cachimba 11-6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	/	/											
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Merco/Colación						/	/	/	/	/	/	/	/
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: Castro Pinto
 Operador: Rafael Antez
 Fecha: 15-05-2019
 Turno: Dia
 N° de Camion: 318

Horómetro Inicial: 171-40
 Horómetro Final: 171-51
 Kilometraje Inicial: 427-751
 Kilometraje Final: 427-857
 Empresa: Transportes Huach

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:20	427-764	1-5-6 1-8 1-9-10
2	10:10	427-776	1-5-6 7-8 1-9-10
3	11:20	427-790	1-5-6 1-8 1-9-10
4	12:20	427-806	1-7-8 1-9-10 1-16-17
5	13:20	427-828	1-5-6 1-7-8 1-9-10
6	15:30	427-828	1-14-15 1-12-13 1-5-6
7	08:50	427-841	1-7-8 1-9-10 1-16-17
8	18:10	427-854	1-5-6 1-7-8 1-9-10
9			
10			
11			
12			
13			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
Aplicación de Producto													
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X	X	X	X		X	X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. Colación								XXXXXX					
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:


 Operador Camión Aljibe

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: *Carlos Pinto*
 Operador: *Alexi Pina A.*
 Fecha: *15-05-19.*
 Turno: *DIA*
 N° de Camion: *215*

Horómetro Inicial: *10191*
 Horómetro Final: *10134*
 Kilometraje Inicial: *8190*
 Kilometraje Final: *85208*
 Empresa: *J. Luster*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	<i>07:00</i>	<i>85195</i>	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
1			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba	x												
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Démora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 027225

Supervisor: CHRISTIAN PUCO
Operador: FRANCISCO YAJEZ CASTILLO
Fecha: 15/05/2019
Turno: DIA
Nº de Camion: 376Horómetro Inicial: 17137
Horómetro Final: 17148
Kilometraje Inicial: 135057
Kilometraje Final: 135141
Empresa: T. HUERTA

Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		135057	T14-15 T7-8 T9-10 T16-17
2	09:00	135079	Frente FASE 5 BANCO 870 (PALA 4)
3	10:40	135084	Frente FASE 5 BANCO 870 (PALA 4)
4	12:20	135091	T7-8 T9-10 T12-13 T14-15 T1-2 T11
5	15:10	135117	T12-13 T14-15 FASE 4 BANCO 870
6	17:00	135129	Frente FASE 4 BANCO 880 (PALA 4)
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Teck

COMPANIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026935

Supervisor: *Antonia Pinto*
Operador: *Diego Sandoval*
Fecha: *15-05-18*
Turno: *Dia*
N° de Camion: *318*

Horómetro Inicial: *17283*
Horómetro Final: *17294*
Kilometraje Inicial: *125701*
Kilometraje Final: *125795*
Empresa: *I - Huelo*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	8:50	125708	1 - (2-3) - (4-5) - (6-7) - (16-17)
2	11:00	125719	7 - (2-3) - (4-5) - (6-7) - (16-17)
3	14:30	125734	7 - (2-3) - (4-5) - (6-7) - (16-17)
4	16:30	125752	7 - (2-3) - (4-5) - (6-7) - (16-17)
5	18:10	125769	7 - (2-3) - (4-5) - (6-7) - (16-17)
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Tiempo de Producción													
Regando Frente de Carguo	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Regando Caminos	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena								X		X		X	
Relleno Agua Perfo/dustfighter			X		X								
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas													
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento							XXXXX						
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby													
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (clima)													
Reunión													
Mantención													
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

[Firma]

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina