

Supervisor: Manuel Lizardi
Operador: Hernán Ocasandón
Fecha: 13-06-19
Turno: Día
N° de Camión: 311

Horómetro Inicial: 14086
Horómetro Final: 14093
Kilometraje Inicial: 114178
Kilometraje Final: 114258
Empresa:

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:40		+ 1-2 - Rampa diseño
2	10:00		Cota 0 - F6 - F4
3	12:30		+ 3-4 - polvorin
4	15:50		Rampa 11/6 - Baden - F4
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas													
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby													
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión													
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: Manuel Lizardi
Operador: Hernán Ossandon
Fecha: 14-05-19
Turno: Día
N° de Camión: 311

Horómetro Inicial: 14093
Horómetro Final: 14100
Kilometraje Inicial: 114258
Kilometraje Final: 114343
Empresa:

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:40		T 1-2 - Rampa d: seño
2	09:50		Cota 0 - F6 - F4
3	12:30		Baden - Rampa 11/6
4	15:50		T 3-4 - polvorin
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
4			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba	X												
Carga Agua Cachimba Toro				X	X			X		X			

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm / Colación						X	X	X					
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantencción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantencción Programada													
Mantencción NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: <i>Manuel Ligardi</i>	Horómetro Inicial: <i>14.100</i>
Operador: <i>Juan Carlos Rivero</i>	Horómetro Final: <i>14.108</i>
Fecha: <i>15-05-2019</i>	Kilometraje Inicial: <i>114343</i>
Turno: <i>Dia</i>	Kilometraje Final: <i>114424</i>
N° de Camion: <i>333</i>	Empresa: <i>SOBITEE</i>

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
①		<i>114343</i>	<i>T1-2 T3-4 T12-13 T14-15</i>
②			<i>T14-15 T12-13 T3-4 T1-2</i>
③			<i>T1-2 T3-4 T12-13 T14-15</i>
④		<i>114424</i>	<i>T14-15 T12-12 T3-4 T1-2</i>
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto			<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>			<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>			
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	<i>X</i>			<i>X</i>		<i>X</i>		<i>X</i>					
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	<i>X</i>												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación								<i>XXXXXX</i>					
Ejercicio													
Batería													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Juan Carlos Rivero
Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina