

Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026692

Supervisor: *Manuel Lizaso*Horómetro Inicial: *9923*Operador: *Victor Hugo Campuzano Santorano*Horómetro Final: *9934*Fecha: *13-05-2019*Kilometraje Inicial: *73198*Turno: *ODM*Kilometraje Final: *73305*N° de Camión: *WT 26*Empresa: *Somik.*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
<i>01</i>			• SICSAC, TAYAGUE NELYOC
<i>01</i>			• DETRÁS DE LA ROBINETA, OREJA GUARDIA, ESTACIONAMEN-
<i>01</i>			to, OREJA, ROBINETA, ESTACIONAMEN- to OPERACIONAL
<i>01</i>			URBA, CARGA CUANDO PATIO OPERACIONAL, PATIO WEST
<i>01</i>			PATIO RESISTEC, CAMINO APULO, PLANTA 10000 LARGO SUR
<i>01</i>			CAMINO TAYAGUE, ESTACIONAMEN- to NELYOC con ciertos deces
6			planta con ciertos deces, planta 11-proyecto, camino a poble
7			DETENIDA ACCESO con UELVA, CAMINO PLANTA CAL, 5K
8			COORO, CERRAMON PABLE, Descarga ORO, 5K
9			• SICSAC UELVA, LOS RAPIOS
10			• CAMINO APULO, CENTRO COORO 7, CENTRO COORO 8, CAMINO
11			URBANAS PASADIS, ROTONDA BODEGOTECK, ANA YOO
12			PATIO CONTACTISTA, LOS GUAYONES, SX, SICSAC
13			CENTRO ANA 30 & CAMINO LA RAPIA
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXXXX	XXXXXX				
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 146		XX		XX		XX		XX		XX			
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Perzo/Colación								XXXXXX					
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: *Manuel Lozano*
Operador: *Victor Hugo Campuzano Santamayo*
Fecha: *14-05-2018*
Turno: *10:00*
Nº de Camion: *WT 26*

Horómetro Inicial: *8834*
Horómetro Final: *8843*
Kilometraje Inicial: *13305*
Kilometraje Final: *13410*
Empresa: *Semitec*

Distribución de Agua y/o Producto

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1			Sic SAC, TMA Ngru de 1400
2			ORTAS de la carretera, Orta gura dia, estacion
3			una granccion de arena, coque, los pilones y gener
4			los arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
5			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
6			estacion de arena, arena, arena, arena, arena, arena
7			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
8			planta cal, arena, arena, arena, arena, arena, arena
9			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
10			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
11			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
12			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
13			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena
14			arena, arena, arena, arena, arena, arena, arena

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 150													
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

Nº 026694

Supervisor: *MANUEL LIZARDI*
 Operador: *SEBASTIAN*
 Fecha: *15 05 2019*
 Turno: *Dia*
 N° de Camion: *26*

Horómetro Inicial: *9873*
 Horómetro Final: *9931*
 Kilometraje Inicial: *73410*
 Kilometraje Final: *73499*
 Empresa: *SOBULEC*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1			Estacionamiento Administrativo
2			Estacionamiento Cobec
3			Camino Detras Rodadura - Oregón Carita
4			Camino NW Costado Mantención Mina
5			Camino Empuendo 10000
6			Camino Molinada - Camino Pezale
7			Camino Principal Tranque Pezale
8			Camino Imp. Pezale
9			Camino Madero NW Costado Las Pitay
10			Camino LOPICEN 8
11			Rodadura Aceso Sur Area Mina
12			Camino Empuendo
13			
14			

Distribución de tiempos

Tempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto		XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación									XXXXXX				
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina