

Horómetro Inicial:	17665
Horómetro Final:	17671
Kilometraje Inicial	128574
Kilometraje Final:	128633
Empresa:	T. Huerton

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Distribución de Agua y/o Producto
1	11:50	128576	(7-8) - (3-4) - (5-6) (11)
2	13:15	128587	(7-8) - (8-10) - (16-17) (11)
3	15:50	128609	(7-8) - (8-10) - (16-17) (11)
4	17:20	128621	(7-8) - 3-4 - 5-6 - (11)
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

[illegible]

Mantenimiento y basado a Revision técnica.

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027429

Supervisor: Luis RANALOS
Operador: JORGE MEDALLA M.
Fecha: 15-06-2019
Turno: 3- DÍA
N° de Camión: WT-316

Horómetro Inicial: 12632
Horómetro Final: 14643
Kilometraje Inicial: 138196
Kilometraje Final: 138303

Empresa:

T. HERRERA

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:20	138199	10-15-12-13
2	10:00	138222	PERFO 4 - 10-15-12-13
3	12:10	138238	10-15-12-13
4	14:40	138260	PERFO 6 - 10-15-12-13
5	16:30	138283	10-15-12-13
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadío Fuera de Faena													
Relevo Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Em a													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027071

Supervisor: HUGO CANALES
Operador: JUAN GODOY ESCOBAR
Fecha: 15 / JUNIO / 2019
Turno: DPA
N° de Camión: 317

Horómetro Inicial: 14068
Horómetro Final: 14080
Kilometraje Inicial: 110.056
Kilometraje Final: 110.117
Empresa: T. HUERTA

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos			
1	07:28	110.056	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-4	
2	08:09	110.066	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-4	
3	10:20	110.072	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-4	
4	11:27	110.077	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-4	
5	12:50	110.080	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-4	
6	14:04	110.085	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-4	
7	15:13	110.100	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-4	
8	16:23	110.106	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-3	
9	17:35	110.110	FRENTE CARGUO	FASE 4	L-3	
10						
11						
12						
13						

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación						X	X	X	X	X			
Eficiencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Camión 317 con relevo de 12: a 13 Hrs

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPANIA MINERA TECK GARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027559

Supervisor: Luis Canales
Operador: Patricia Vares T
Fecha: 15-06-2019
Turno: Día
N° de Camión: 318

Horómetro Inicial: 17741
Horómetro Final: 17751
Kilometraje Inicial: 131793
Kilometraje Final: 131837
Empresa: T. Huerta

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:45	131797	frente de carguio para N° 9, 980
2	10:00	131801	frente de carguio para N° 9, 980
3	11:20	131805	frente de carguio para N° 9, 980
4	12:30	131809	frente de carguio para N° 9, 980
5	13:35	131813	frente de carguio para N° 9, 980
6	18:00		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X	X	X	X					X	
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Accidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X	X			
Reparación													
Reparación													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
En Operador													
Cambio de Turno													
Asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programado													
Mantenimiento NO Programado										X	X	X	X

Observaciones Mantenimiento:

Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Horómetro Inicial:	5199	
Horómetro Final:		5210
Kilometraje Inicial	40345	
Kilometraje Final:		40448
Empresa:	THUERTA	

Nº de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	11:05	40377.	Repedidos circuitos: 7-7-8 - 7-9-10 - 7-16-17
2	12:36.	40378.	11 11 11 11 11 11
3	16:13	40425	11 11 11 11 11 11
4	18:13	40446.	11 11 11 11 11 11
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

[illegible][illegible][illegible]

Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada									X	X	X	X	

Otras Observaciones:

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPANHIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027040

Supervisor: Luis Canales
Operador: Claudio Amaya
Fecha: 15-06-18
Turno: Día
N° de Camión: 315

Horómetro Inicial: 10450
Horómetro Final: 10461
Kilometraje Inicial: 87478
Kilometraje Final: 87553
Empresa: T. HURTADO

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:50	87453	T. 11 - 14,15 - FASE P
2	10:00	87494	T. 11 - 14,15 - FASE P
3	11:40	87507	T. 11 - 14,15 - FASE P
4	14:10	87521	F. CARGUO P3 FASE P
5	15:25	87531	F. CARGUO P3 FASE P
6	16:55	87543	T. 11 - 14,15 - FASE P
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regado Frente de Carguio								X	X	X	X	X	
Regado Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X			X	X		X		X		X		
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación					X	X	X	X	X				
Entrenamiento													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina