

Supervisor: **ALExi GARCIA**  
 Operador: **Juan C. Saldana Diaz**  
 Fecha: **15-06-19**  
 Turno: **Noche**  
 N° de Camión: **314**

Horómetro Inicial: **5210**  
 Horómetro Final: **5221**  
 Kilometraje Inicial: **40448**  
 Kilometraje Final: **40497**  
 Empresa: **T. Huancayo**

**Distribución de Agua y/o Producto**

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos			
1	21:50	40464	12	13	14	15
2	02:00	40483	14	15	16	17
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

**Distribución de tiempos**

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargulo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6				X				X					
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador					X	X	X	X	X	X	X	X	
Demora Cargulo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo									X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantención:

- Camión se recibe cargado.

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Horómetro Inicial: 0643  
Horómetro Final: 17654  
Kilometraje Inicial: 138803  
Kilometraje Final: 138348  
Empresa: T. Velasco

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Distribución de Agua y/o Producto	Destino X Tramos
1		138303	Tramos 11 / 14-13	
2	21:00	138317	Tramos 10 / 14-13	
3	07:30	138330	Tramos 10 / 14-13	
4	06:00	138343	Tramos 01 / 14-13	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

[illegible]

~~2500 BTU COMBUSTION~~ 160 BTU. H = 12648

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: <u>Alex Garcia</u>	Horómetro Inicial: <u>17751</u>
Operador: <u>Antonio Salas</u>	Horómetro Final: <u>17762</u>
Fecha: <u>15/06/2019</u>	Kilometraje Inicial: <u>131837</u>
Turno: <u>Noche</u>	Kilometraje Final: <u>131882</u>
N° de Camión: <u>318</u>	Empresa: <u>T. Huerta</u>

**Distribución de Agua y/o Producto**

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	22:30	131848	Frente L3 F-4 (Piton)
2	02:40	131865	Frente L3 F-4 (Piton)
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

**Distribución de tiempos**

Tempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadío Fuera de faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6				/				/					
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	/												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación								/	/	/	/	/	
Emergencias													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión	/												
Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenición Programada													
Mantenición NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 027454

Supervisor: *ALEX GARCIA* Horómetro Inicial: *57675*  
Operador: *JOHNY VILAS* Horómetro Final: *17682*  
Fecha: *19/06/19* Kilometraje Inicial: *128631*  
Turno: *NOCT* Kilometraje Final: *128697*  
N° de Camión: *32 (319)* Empresa:

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1			(14-18)(12-13)(16-17)
2	<i>20:30</i>	<i>128646</i>	(14-18)(12-13)(11)(5-6)(1-2)(16-17)
3	<i>22:00</i>	<i>128680</i>	(14-18)(12-13)(11)(5-6)(1-2)(16-17)
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
1			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto		X											
Regadío Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X					X						
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación						X	X	X	X	X			
Eme. a													
Baño													
Tronzadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

*319 Se Recibo Con Agua.*

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina