



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO



Andacollo
Te Encanta



OFICIO.: N° 556 /2019

ANT.: No hay

MAT.: Lo que indica

ANDACOLLO, 19 JUN. 2019

DE : SR. ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

A : SR. JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Junto con saludar cordialmente y para dar cumplimiento al compromiso de la municipalidad de Andacollo en el marco del convenio Municipalidad de Andacollo-SMA, resolución exenta N°46/2017, le comunico mediante el presente documento que el día 18 de junio se efectuó una fiscalización a compañía Minera Teck CDA; para verificar el control de MP10 en convenios, se adjunta acta de fiscalización.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

JCAA/SSC/WNZ/MBJ/JCM/kal

Distribución:

Superintendencia de Medio Ambiente

Alcaldía


Secretaría Municipal

Oficina Medio Ambiente

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Plaza Videla N° 50. Fono: 051-337900 muniandacollo@gmail.com

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: <u>18/06/2019</u>		1.2 Hora de inicio: <u>22:41</u>		1.3 Hora de término: <u>00:29</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Tech CDA</u>		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable (cuando corresponda): <u>Operación</u>		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Chepizulla S/N</u>		Comuna: <u>Elqui</u>	Región: <u>IV Región de Coquimbo</u>	
1.7 Titular(es) de la Unidad Fiscalizable: <u>Compañía Minera Tech Copen de Andacollo</u>		Domicilio Titular (para efectos de notificación): <u>Chepizulla S/N</u>		
RUT o RUN: <u>78.126.110-6</u>	Teléfono: <u>+56 51 2330400</u>		Correo electrónico: <u>marcelo.zepeida@tech.com</u>	
1.8 Representante legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Manuel Novoa Villegas</u>		Domicilio: <u>Chepizulla S/N</u>		
RUT o RUN: <u>9.516.897-3</u>	Teléfono: <u>+56 51 2330400</u>		Correo Electrónico: <u>marcelo.zepeida@Tech.com</u>	
1.9 Encargado o responsable de la Unidad Fiscalizable durante la Inspección: <u>Yaresly Arancibia Diaz</u>		Domicilio: <u>Chepizulla S/N</u>		
RUT o RUN: <u>17.111.502-7</u>	Teléfono: <u>+56 51 2330400</u>		Correo electrónico: <u>yaresly.arancibia@Tech.com</u>	
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada		2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____
		Otro: _____		
(Detallar motivo brevemente)				
3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL				
<u>Emisiones Atmosféricas</u>				
4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS				



DS N° 59/2014 Plan de Descartaminación Atmosférica Andacollo y
sectores aledaños

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

3.1 Existió oposición
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

3.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:

SI ☐ NO ☒

3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:

(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en
Observaciones)

SI ☒ NO ☐

5.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que
motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización
b) Se informó la normativa ambiental pertinente
c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección
d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado
en que se encuentra la Unidad Fiscalizable

SI ☒ NO ☐

SI ☒ NO ☐

SI ☒ NO ☐

SI ☒ NO ☐

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ingresó por el acceso norte al camino 1-2. Se constató la presencia de (mate) dustbloc en el camino, Yaresly Orancibia señaló que la aplicación del supresor de polvo se efectúa en horario diurno y durante la noche se mantiene la carpeta del camino con agua, la cual es aplicada con camiones aljibe.

Se observó la presencia de barro a un costado del camino, Mario José Espinoza, jefe de turno min, indicó que posterior al evento de precipitación ocurrido el día lunes 17 de junio del 2019, se perfila el camino con motoniveladora, dejando a un costado el cordón de barro. Además se refuerza con aplicación de dustbloc con mayor concentración para recuperar la carpeta del camino.

Se continuó el circuito por el sector 2-3, en el cual no se observó emisión de material particulado tras el paso de vehículos. Al tomar el tramo 3-10b, se constató la presencia de 10 aspersores cuyo funcionamiento es diurno y en la noche es mantenido con camiones aljibe, con una frecuencia de 10 minutos entre cada aplicación.

Finalmente se visitó el minero jefe de turno ubicado en las coordenadas 299.144 E ; 6.651.525 N observando la operación del chancador hipógeno y el aculatamiento de un camión retrocción (CAEX).

En la descarga de dicho material, No se observó emisión de material particulado (en el proceso anterior), Yaresly Orancibia detalló que en dicho proceso se actúa de manera automática los aspersores al momento de la descarga.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

	Descripción
--	-------------

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile

www.sma.gob.cl

N°	Report de comuneros desde el 14 de junio a la fecha (documento que entregue el operador) aplicación agua y dustboc.
	Registro de GPS de los comuneros aljibes de funcionamiento nocturno en los comuneros 3-10 b y 8 1-2, desde el 14 de junio a la fecha

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes
5 días hábiles	Los Corrales N° 330 Segundo Piso Sector C-Lo Sema

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre	Organismo	Firma
Sebastián Espinoza E.	Municipalidad de Andacollo	Sibof

10. OTROS ASISTENTES		
Nombre	Institución/Empresa	Firma
Jonas Cuevas Menon	Municipalidad de Andacollo	Jonas
Francisco Nicole Orancha Díaz	TECK CDA	Francisco Orancha
María José Espinoza Vilches	TECK CDA	María José

11. RECEPCIÓN DEL ACTA	
11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta: (Marque con x según corresponda) SI <u>X</u> NO _____	En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo: Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____ Otro _____ Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)