

COMPANIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 026891

Supervisor: **LUIS CANALES**  
Operador: **JORGE ESPINOZA**  
Fecha: **14-06-19**  
Turno: **A.D.A : MIMA**  
N° de Camion: **314**Horómetro Inicial: **5177**  
Horómetro Final: **5188**  
Kilometraje Inicial: **40211**  
Kilometraje Final: **40268**  
Empresa: **T-HUEZTA**

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos				
1	07:29	40213	Regados FRENTE DE CARGO FASE 9.				
2	08:23	40217	"	"	"	"	"
3	09:25	40221	"	"	"	"	"
4	10:20	40225	"	"	"	"	"
5	11:20	40229	"	"	"	"	"
6	12:22	40242	"	"	"	"	"
7	13:25	40251	"	"	"	"	"
8	14:05	40257	"	"	"	"	"
9	17:19	40261	"	"	"	"	"
10							
11							
12							
13							
14							

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargulo	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regado Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X		X	X	X			X		X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X	X			
Ente													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													

Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenición Programada													
Mantenición NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: Luis Canales  
Operador: Claudio Amaya  
Fecha: 14-06-18  
Turno: Día  
N° de Camion: 315

Horómetro Inicial: 10444  
Horómetro Final: 10450  
Kilometraje Inicial: 87414  
Kilometraje Final: 87421  
Empresa: T. HUERTA

**Distribución de Agua y/o Producto**

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:20	87416	T. 11 - 14,15 - FASE P
2	10:30	87444	T. 11 - 14,15 - FASE P
3	18:00	87464	T. 11 - 14,15 - FASE P
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

**Distribución de tiempos**

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX								
Aplicación de Producto												XXXXXX	
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X			X									
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación						XXXXXX							
En la													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada								XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: Luis CANALES  
Operador: JORGE MONTE M.  
Fecha: 14-06-2018  
Turno: 3-5 A.  
N° de Camion: WF-326

Horómetro Inicial: 17610  
Horómetro Final: 17621  
Kilometraje Inicial: 138077  
Kilometraje Final: 138123  
Empresa: T. Huancabamba

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:20	138019	PERFO 4 - APOYO L4 F4 890
2	10:30	138090	PERFO 6 - APOYO L4 F4 890
3	14:00	138104	APOYO - L4 F4
4	16:40	138111	APOYO - L4 F4
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
1			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regando Caminos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter		X	X		X	X							
Carga Agua Cachimba 11-6	X			X			X			X			
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (Clima) Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X				
En													
ia													
Baño													
Tronzadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión	X												
Mantencción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantencción Programada													
Mantencción NO Programada													

Observaciones Mantencción:

Otras Observaciones:

Nombre y firma Recepción Despacho Mina





COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

# Report Camión Aljibe

N° 027068

Supervisor: LUIS CANALES  
Operador: JUAN GODOY ESCOBAR  
Fecha: 14 JUNIO 2019  
Turno: DPA  
N° de Camión: 317

Horómetro Inicial: 14.044  
Horómetro Final: 14.056  
Kilometraje Inicial: 109.933  
Kilometraje Final: 110.0  
Empresa: TE HUERTA

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		109.933	
2	07:50	109.939	FRENTE CARGUO 3 PERLAS FASE 6
3	09:15	109.945	FRENTE CARGUO 3 PERLAS FASE 6
4	10:40	109.950	FRENTE CARGUO 3 PERLAS FASE 6
5	11:40	109.956	CARVITOS (12-13) - (11)
6	13:20	109.967	CARVITOS (11) - (12-13)
7	14:10	109.974	CARVITOS (7-8) - (11)
8	15:40	109.993	CARVITOS (12-13) - (7-8)
9	17:05	110.008	CARVITOS (12-13) - (11)
10			
11			
12			
13			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X	X	X	X		X	X		X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación						X	X	X	X	X			
En													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Camión 317 con relevo de 12<sup>h</sup> a 13<sup>h</sup> Hns Godoy

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: Luis Canales  
Operador: Patricia Vaca  
Fecha: 14-06-2019  
Turno: Día  
N° de Camión: 318

Horómetro Inicial: 17718  
Horómetro Final: 17730  
Kilometraje Inicial: 131623  
Kilometraje Final: 131761  
Empresa: T. Huerta

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:20	131635	7-8, 9-10, 16-17
2	11:30	131664	7-8, 9-10, 16-17
3	13:25	131691	7-8, 9-10, 16-17
4	16:00	131718	7-8, 9-10, 16-17
5	17:20	131749	7-8, 9-10, 16-17
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargulo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X			X		X		X		X		
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Cargulo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación								X	X	X			
En a													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno		X											
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Camión con Relevo 318 de 14:00 a 15:00 Hrs

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 027062

Supervisor:	Luis Conales	Horómetro Inicial:	17649
Operador:	Manuel Tohin Cortes	Horómetro Final:	17660
Fecha:	14/06/2018	Kilometraje Inicial:	128314
Turno:	15h	Kilometraje Final:	12834
N° de Camión:	318	Empresa:	T. Huancayo

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1			(7-8) - (12-13) - (14-15)
2	10:00	128340	(7-8) - (12-13) - (14-15)
3	12:10	128365	(7-8) - (12-13) - (14-15)
4	13:45	128387	(7-8) - (12-13) - (14-15)
5	15:30	128410	(7-8) - (12-13) - (14-15)
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadío Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6				X		X		X		X			
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación								X	X	X	X	X	
Emi													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Comienzo por relevo de 14:00 a 15:00

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina