

**Teck**COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 027432

Supervisor: CHRISTIAN PINTO  
Operador: FRANCISCO VARELA CASTILLO  
Fecha: 16-06-2019  
Turno: DI  
N° de Camión: 316Horómetro Inicial: 13654  
Horómetro Final: 17665  
Kilometraje Inicial: 138342  
Kilometraje Final: 138404  
Empresa: T. HUERTA

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Vía	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:20	138352	T 7-8-T9-10-T11-12-13
2	10:00	138364	T 9-10-T11-12-13
3	12:50	138369	T 9-10-T11-12-13-T14-15
4	16:00	138385	T 7-8-T9-10-T11-12-13-T14-15
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto									X	X	X	X	
Regado Fuera de Faena													
Refrano Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X			X			X			X			
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Inci: *Accidente													
Almuerzo/Colación									X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadora													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
sin Operador													
Cambio de Turno													
sin asignación													X
Tiempo (Clima)													
reunión													
Atención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Atención Programada													
Atención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPANIA MINERA TECK CARRIEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 027455

Supervisor: *Antonio Pantoja*  
Operador: *Diego Sandoval*  
Fecha: *16-06-98*  
Turno: *diu*  
N° de Camión: *398*

Horómetro Inicial: *17682*  
Horómetro Final: *17692*  
Kilometraje Inicial: *128687*  
Kilometraje Final: *128754*  
Empresa: *+Huila*

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	9:00	128697	Frnte Cachimba L-4 Fac 4 - Fac
2	11:00	128708	Frnte Cachimba L-4 Fac 4 - Fac
3	12:40	128720	Frnte Cachimba Pab 3 Fac 9 - Fac
4	16:30	128734	REGADIO Cachimba 10-15-12-13-11-16-17
5	18:20	128752	" " 14-15-11
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regadio Frnte de Carguio			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regadio Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto									X	X	X	X	
Regadio Fuera de Paena													
Refrío Agua Perforadustlighter													
Carga Agua Cachimba 11-6			X										
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas													
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Accidente													
Cotación						X	X	X	X	X	X	X	
Emergencia													
Trabajo													
Manutención													
Handby													
Operador													
Cambio de Turno													
Asignación													
Tempo (Clima)													
Unión													
Atención													
Atención Programada													
Atención NO Programada								X	X	X	X	X	
Servicios Mantenición:													
Observaciones:													

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Teck

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 026895

Supervisor: *Guillermo Pinto*  
Operador: *José Quispe*  
Fecha: *10-06-19*  
Turno: *die*  
N° de Camión: *214*Horómetro Inicial: *5221*  
Horómetro Final: *5232*  
Kilometraje Inicial: *40497*  
Kilometraje Final: *40526*  
Empresa: *T- Huerta*

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos	
1		40497	+ 12-13	+ 14-15
2	09:00	40506	+ 12-13	+ 14-15
3	10:20	40516	+ 12-13	+ 14-15
4	11:40	40526	+ 12-13	+ 14-15
5	12:50	40535	+ 12-13	+ 14-15
6	14:00	40548	+ 12-13	+ 14-15
7	16:00	40560	+ 12-13	+ 14-15
8	17:10	40562	+ 12-13	+ 14-15
9	18:10	40574	+ 12-13	+ 14-15
10				
11				
12				
14				

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargulo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X		X		X		X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Memorias Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Entrega Cargulo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Cliente/Accidente													
Colación													
Emergencia													
Fin													
Madura													
andby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Operador													
Cambio de Turno													
Asignación													
Tiempo (Clima)													
Unión													
Intención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Intención Programada													
Intención NO Programada													

servaciones Mantenión:

as Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

**Teck**

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

# Report Camión Aljibe

N° 027564

Supervisor: Cristian Pinto  
Operador: Adolfo A. Valenzuela  
Fecha: 16-06-2019  
Turno: Día  
N° de Camión: 318

Horómetro Inicial: 17762  
Horómetro Final: 17773  
Kilometraje Inicial: 131882  
Kilometraje Final: 132000  
Empresa: Tramporte Huerta

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:20	131 889	Fronte carbos palo n Fase 5 8to
2	10:20	131 895	7-8 + 9-10 + 16-17
3	12:20	131 916	7-8 + 9-10 + 16-17
4	14:50	131- 933	7-8 + 9-10 + 16-17
5	15:50	131- 945	7-8 + 9-10 + 16-17
6	16:50	131- 954	Fronte carbos palo 3 Fase 7 8to
7	17:50	131- 958	Fronte carbos palo 3 Fase 7 8to
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regado Fuera de Faena													
Refrino Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X		X		X	X	X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Temoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Trabajo Diario													
Tempo (clima)-Con Operador													
Temora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Identificación/Accidente													
Trabajo Colación						X	X	X	X	X			
Emergencia													
Trabajo													
Madura													
Indby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Operador													
Nombre de Turno													
Asignación													
Tempo (Clima)													
Trabajo													
Atención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Atención Programada													
Atención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Observaciones:



Firma Operador Cantión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

**Teck**

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

# Report Camión Aljibe

N° 027565

Supervisor: *[Signature]*  
 Operador: *[Signature]*  
 Fecha: *12-10-19*  
 Turno: *3ra*  
 N° de Camión: *2820*

Horómetro Inicial: *10344*  
 Horómetro Final: *18748*  
 Kilometraje Inicial: *148420*  
 Kilometraje Final: *148460*  
 Empresa: *MINERÍA*

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	<i>10:45</i>	<i>148423</i>	<i>F. 9</i>
2	<i>11:00</i>	<i>148450</i>	<i>T. 5-6 T. 7-8 T. 10-15</i>
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regado Fuera de Faena													
Refraga Agua Perforadustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Eme													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenición Programada													
Mantenición NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina