

Report Camión Aljibe

N° 027502

Supervisor: CHRISTIAN PINTO
Operador: DAVID ZEPEDA C
Fecha: 17/06/2019
Turno: DIA
N° de Camion: 313 / 24

Horómetro Inicial: 18748
Horómetro Final: 18755
Kilometraje Inicial: 148463
Kilometraje Final: 148494
Empresa: T. HUERTA

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:30	148470	REGADIO CAMINOS - 10-15-12-13-11
2	11:00	148487	11 RELLENO PICHA LAVADO RUEDAS AUTO
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Ex													
Bah													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenición	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenición Programada													
Mantenición NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: Cristian Pinto
Operador: Diego A. Ramirez
Fecha: 17-06-2019
Turno: DIA
N° de Camion: 318

Horómetro Inicial: 17784
Horómetro Final: 17793
Kilometraje Inicial: 132015
Kilometraje Final: 132048
Empresa: Transportes U. Verde

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:30	432 021	2 Fuente Cargos para 3 Fase 9 970
2	10:10	132 028	- Fuente Cargos para 3 Fase 9 970
3	12:30	132-063	- Fuente Cargos para 3 Fase 9 970
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
1			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargos	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X		X							
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Cargos Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027457

Supervisor: Cristian Panto
Operador: Diego Sanchez ✓
Fecha: 17-06-18
Turno: dia
N° de Camion: 318Horómetro Inicial: 17203
Horómetro Final: 17209
Kilometraje Inicial: 128827
Kilometraje Final: 128842
Empresa: T-Huente

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	9:00	128831	T-(2-3)-(4-5)-(6-7)-(8-9)
2	11:00	128846	T-(2-3)-(4-5)-(6-7)-(8-9)
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
4			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío		XXXXXX											
Regando Caminos	XXXX		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX							
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6			X										
Carga Agua Cachimba Toro				X									
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador								XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. /Colación							XXXXXX						
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Report Camión Aljibe

N° 026897

Supervisor: *Walter P. Pinto*
 Operador: *José Antonio D.*
 Fecha: *17-06-19*
 Turno: *día*
 N° de Camión: *314*

Horómetro Inicial: *5243*
 Horómetro Final: *5280*
 Kilometraje Inicial: *40613*
 Kilometraje Final: *40646*
 Empresa: *Teck*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos	
1	<i>09:30</i>	<i>40615</i>	<i>7-12-13</i>	<i>7-14-15</i>
2	<i>11:00</i>	<i>40626</i>	<i>7-12-13</i>	<i>7-14-15</i>
3	<i>12:30</i>	<i>40635</i>	<i>7-12-13</i>	<i>7-14-15</i>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo													
Regando Caminos	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6			<i>X</i>			<i>X</i>							
Carga Agua Cachimba Toro				<i>X</i>									
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto									<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	<i>XXXXXX</i>	
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Al / Colación													
Emergencia							<i>XXXXXX</i>						
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Report Camión Aljibe

N° 027435

Supervisor: **CHRISTIAN PINTO**
Operador: **FRANCISCO YACKEZ CASILLAS**
Fecha: **17-06-2019**
Turno: **DIA**
N° de Camión: **316**

Horómetro Inicial: **17676**
Horómetro Final: **17680**
Kilometraje Inicial: **138461**
Kilometraje Final: **138494**
Empresa: **T. HUBER**

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		138461	
2	09:00	138473	
3	11:00	138487	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadío Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6			X		X								
Carga Agua Cachimba Toro			X		X								
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador								X	X	X	X	X	
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X	X			
Entrenamiento													
Baño													
Tronadura					X	X	X	X					
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina