

Supervisor: Cristian Gumb
 Operador: PABLO D. YANIMAZ
 Fecha: 18-06-2019
 Turno: No
 N° de Camión: 318

Horómetro Inicial: 17795
 Horómetro Final: 17796
 Kilometraje Inicial: 132064
 Kilometraje Final: 132073
 Empresa: Transportes Huacho

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	10:40	132064	Monte Negro street INLAS 29
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio				XXXXXX									
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador	XXXXXXXXXXXX												
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Air Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada						XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

TeckCOMPANIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027503

Supervisor: **CHRISTIAN PINTO**
Operador: **DAVID ZEPEDA C**
Fecha: **18/06/2019**
Turno: **DiA**
N° de Camion: **313 1 24**Horómetro Inicial: **18255**
Horómetro Final: **18762**
Kilometraje Inicial: **148494**
Kilometraje Final: **148578**
Empresa: **T. HUERTA**

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Distribución de Agua y/o Producto	Destino X Tramos
1	11:00	148500	FRENTE CARGUO	
2	13:40	148512	RECARGA CACHIMBA	
3	15:30	148538	"	8-10-15-12-13-11-7-8
4	17:40	148565	"	11 16-17-12-13
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
4				

Tempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Llegando Frente de Carguio													
Llegando Caminos													
Alcación de Producto													
Carguio Fuera de Faena													
Pleno Agua Perfo/dustfighter													
Agua Cachimba 11-6													
Agua Cachimba Toro													
Horas Operativas													
Acción Equipo													
Recimiento Combustible													
Ho Diario													
o (clima) Con Operador													
a Carguio Producto													
ón/Entrenamiento													
te/Accidente													
Colación													
cia													
a													
or													
Turno													
ón													
ma)													
n													
Programada													
IO Programada													
es Mantención:													
aciones:													

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Report Camión Aljibe

N° 027076

Supervisor: Christian Pinto
 Operador: Eduardo Muñoz R
 Fecha: 18-6-2018
 Turno: Dia
 N° de Camión: 307

Horómetro Inicial: 14098
 Horómetro Final: 14107
 Kilometraje Inicial: 110203
 Kilometraje Final: 110256
 Empresa: J. Alvarado

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	11:00	110210	(2-8) (10-15) (11)
2	14:10	110231	(10-15) (11)
3	15:20	110236	(11) (10-15)
4	17:00	110248	(10-15) (11) (2-8)
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas													
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
A / Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
standby													
sin Operador													
Cambio de Turno													
sin asignación													
Tempo (Clima)													
reunión													
Mantenimiento													
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



COMPANIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027437

Supervisor: Cristian Pinto
Operador: Jose Arziles
Fecha: 18.06.19
Turno: D.A
N° de Camión: 3141

Horómetro Inicial: 5251
Horómetro Final: 5296
Kilometraje Inicial: 40669
Kilometraje Final: 40699
Empresa: T. Huerta

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		40664	Frente Carguio Stock 3 Puntas
2	11:00	40669	" " "
3	12:00	40674	" " "
4	13:00	40678	Frente Carguio Stock 3 Puntas
5	14:00	40695	" " "
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas													
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Accidente/Accidente													
Impulso/Colación													
Mantenimiento													
Reparación													
Standby													
En Operador													
Cambio de Turno													
Asignación													
Tiempo (Clima)													
Unión													
Atención													
Atención Programada													
Atención NO Programada													

Reservaciones Mantenimiento:

Reservaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

Supervisor: CHRISTIAN PICO
Operador: FRANCISCO YACER CASTILLO
Fecha: 13-06-2019
Turno: DI
N° de Camión: 316

Horómetro Inicial: 17632
Horómetro Final: 17600 17620
Kilometraje Inicial:
Kilometraje Final: 138494
Empresa: T. HUERTA 138529

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	10:20	138499	Frente FASO STOCK Tres PERLAS
2	13:00	138503	Frente STOCK Tres PERLAS
3	16:30	138514	T 12-13 T 14-15 T 11 T 1-2
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadío Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Entrenamiento													
Baño													
Tronzadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantencción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantencción Programada													
Mantencción NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPANIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027458

Supervisor:	<i>Christian Pardo</i>	Horómetro Inicial:	<i>177 11</i>
Operador:	<i>Diego Sandoval</i>	Horómetro Final:	<i>177 18</i>
Fecha:	<i>18-06-17</i>	Kilometraje Inicial:	<i>128 840</i>
Turno:	<i>dia</i>	Kilometraje Final:	<i>128 896</i>
N° de Camion:	<i>379</i>	Empresa:	<i>T-Huila</i>

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
<i>1</i>	<i>11:30</i>	<i>128 854</i>	<i>t. Frente CARBIO Block 3 Poles LG</i>
<i>2</i>	<i>14:40</i>	<i>128 864</i>	<i>t. 7-8 t. 9-10 t. 16-17</i>
<i>3</i>	<i>16:30</i>	<i>128 886</i>	<i>t. 12-13 t. 14-15 t. 17</i>
<i>4</i>	<i>18:10</i>	<i>128 891</i>	<i>t. Frente 7 t. 12-13 t. 17 t. 5-6</i>
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
4			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguo					X	X	X	X	X	X	X	X	
Regando Caminos								X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-G					X			X		X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X	X	X	X	
Empleo													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina