

COMPANHIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 026892

Supervisor: BADOHIZ SACRE
Operador: JORGE AVALOS A.
Fecha: 14/06/18
Turno: Noche
N° de Camión: 314Horómetro Inicial: 5188.
Horómetro Final: 5199
Kilometraje Inicial: 40268.
Kilometraje Final: 40345
Empresa: TRANS. HUERTAS

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos				
1	19:20.	40271	TRANO = (7-8) - (8-10) - (11) - (5-6)				
2	20:40.	40283	11	11	11	11	11
3	22:10.	40296	11	11	11	11	11
4	00:30.	40310	11	11	11	11	11
5	03:30.	40325	11	11	11	11	11
6	05:50	40340	11	11	11	11	11
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargulo													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6	X			X					X				
Carga Agua Cachimba Toro												X	

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Cargulo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. Colación						X	X	X	X				
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibe

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



COMPANIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027428

Supervisor: *Bedhir Sa-cro*
Operador: *Guido A. Hernandez P*
Fecha: *14/06/2019*
Turno: *Noche*
N° de Camion: *316*

Horómetro Inicial: *17621*
Horómetro Final: *17632*
Kilometraje Inicial: *138123*
Kilometraje Final: *138196*
Empresa: *T Huerta*

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		<i>138123</i>	<i>1-2 7-8 11</i>
2	<i>20:00</i>	<i>138132</i>	<i>1-2 5-6 7-8 11 12-13 14-15</i>
3	<i>01:00</i>	<i>138167</i>	<i>1-2 5-6 7-8 11 12-13 14-15</i>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio													
Regando Caminos	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	<i> </i>	
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		<i> </i>					<i> </i>						
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	<i> </i>												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. Colación								<i> </i>					
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

[Firma]
Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027069

Supervisor: Bodhi Socie
Operador: Hermano Lopez
Fecha: 14-06-2018
Turno: Noche
N° de Canton: 317Horómetro Inicial: 14056
Horómetro Final: 14067
Kilometraje Inicial: 110021
Kilometraje Final: 110056
Empresa: F. Huente

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tranquitos
1		110021	- F. Cargado F9, 989 P3.
2	20:10.	110026	" "
3	21:20.	110030	" "
4	22:40.	110034	" "
5	00:00.	110038	" "
6	02:20.	110043	" "
7	03:50.	110047	" "
8	05:20.	110051	" "
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguio	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X	X	X	X			X		X		X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente						X	X	X	X				
Air Colación													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenión	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenión Programada													
Mantenión NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina

COMPANIA MINERA TECK CARMEN
DE ANDACOLLO

Report Camión Aljibe

N° 027558

Supervisor:	BADHIZ SACRE	Horómetro Inicial:	17730
Operador:	RICHARDO VILLANUEVA PILARCO	Horómetro Final:	17741
Fecha:	04-06-2019	Kilometraje Inicial:	131761
Turno:	NOCHE	Kilometraje Final:	131791
N° de Camión:	318	Empresa:	TRANSPORTES NOERTA

Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	20:40	131768	FRENTE CARGADOR 04-F-4
2	21:50	131772	FRENTE CARGADOR 04-F-4
3	23:15	131776	FRENTE CARGADOR 04-F-4
4	00:30	131780	TRAMO 10-15 TRAMO 12-13 TRAMO 7-8
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regando Caminos	X						X	X	X	X	X	X	
Aplicación de Producto													
Regadío Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X		X		X					
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. Colación									X	X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina