

COMPANIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 026896

Supervisor: ALEXI GARCIA  
Operador: JUAN C. SOLIVAN DIAZ  
Fecha: 16-08-19  
Turno: Noche  
N° de Camión: 314

Horómetro Inicial: 5232  
Horómetro Final: 5243  
Kilometraje Inicial: 40876  
Kilometraje Final: 40813  
Empresa: Huerta Transporte

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos	
1	20:40	40593	Fase 9	Pa/a 3.
2	22:10	40587	" "	" "
3	23:30	40591	" "	" "
4	01:00	40597	Fase 9	Pa/a 3
5	03:00	40605	" "	" "
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargulo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X	X		X		X				
Carga Agua Cachimba Toro													

Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Cargulo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alineación										X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													

Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

## Observaciones Mantenención:

- Camión se recibe cargado.

## Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 027433

Supervisor: ALBERTO GARCIA  
Operador: RODRIGO DELGADO D.  
Fecha: 10/06/2019  
Turno: NOCTURNO  
N° de Camión: 216-22

Horómetro Inicial: 17665  
Horómetro Final: 17676  
Kilometraje Inicial: 138404  
Kilometraje Final: 138461  
Empresa: T. Huesca

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1		<u>138404</u>	<u>TRAMO 11</u>
2	<u>2000</u>	<u>138413</u>	<u>TRAMO 11 CARGA PARA 3 FASE 9.</u>
3	<u>0200</u>	<u>138432</u>	<u>TRAMOS 11/14-15</u>
4	<u>0600</u>	<u>138451</u>	<u>TRAMOS 10/14-15.</u>
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Rolleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima) Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alojamiento													
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programado													
Mantenimiento NO Programado													

Observaciones Mantenimiento:

Otras Observaciones:

RECAER COMBUSTIBLE: NOZ LRS / 14-12-069.

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 027570

Supervisor: Alex Garcia  
Operador: Autonio Salas  
Fecha: 16/06/2019  
Turno: Noche  
N° de Camion: 318Horómetro Inicial: 12773  
Horómetro Final: 12784  
Kilometraje Inicial: 131960  
Kilometraje Final: 132013  
Empresa: T. Huerta

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos	
1	20:30	131975	T12-13	14-15
2	04:20	132009	T12-13	14-15
3	06:00	132013	T12-13	14-15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Cargulo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Regando Caminos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter										/		/	
Carga Agua Cachimba 11-6		/											
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	/												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Cargulo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alc Colación							/	/	/	/	/	/	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión	/												
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibe

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN  
DE ANDACOLLO

## Report Camión Aljibe

N° 027456

Supervisor: **ALIX GARCIA** Horómetro Inicial: **17692**  
Operador: **JORNY VARGAS** Horómetro Final: **17703**  
Fecha: **16/06/19** Kilometraje Inicial: **128758**  
Turno: **NOCH** Kilometraje Final: **128825**  
N° de Camión: **32 (31P)** Empresa: **T. HUERTAS**

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1			(14-15) (16-17) (11) (5-6) (1-2)
2	23:00	128777	(14-15) (16-17) (11) (5-6) (1-2)
3	01:50	128794	(14-15) (16-17) (11) (5-6) (1-2)
4	06:10	128822	(14-17) (16-17)
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regando Frente de Carguío													
Regando Caminos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6					X			X				X	
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Alm. Colación										X	X	X	
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantenición:

Otras Observaciones:

31P So Recibo Gr Agua

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina