

Supervisor: Manuel Lizardi  
Operador: Hernán Ossandon  
Fecha: 15-06-19  
Turno: Día  
N° de Camión: 311

Horómetro Inicial: 14308  
Horómetro Final: 14316  
Kilometraje Inicial: 116632  
Kilometraje Final: 116721  
Empresa:

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	07:30		7-1-2 - Rampa P4
2	09:30		Cota 0: Rampa diseño - FG - 2. 3 perlas
3	11:30		Baden - Rampa 11/6 nivel 4 - Mirador Supervisores
4	14:30		+ 3-4 - polvorin.
5			Costado Norte 1000 - 1-2 - 10-13
6			3-10A 3-10C - 2-3, 7-8
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Reg. Frente de Carguío													
Reg. Caminos													
Aplicación de Producto		XXXXXX		XXXXXX		XXXXXX			XXXXXX				
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 1-6	XXX												
Carga Agua Cachimba Toro			XXX		XXX			XXX					
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							XXXXXX						
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Stati	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor:	Manuel Lizardi	Horómetro Inicial:	14300
Operador:	Hernán Obando	Horómetro Final:	14308
Fecha:	14-06-19	Kilometraje Inicial:	116560
Turno:	DIA	Kilometraje Final:	116632
N° de Camión:	311	Empresa:	

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos
1	08:00		1-1-2 - Rampa F4
2	10:30		Cota 0 - F6 - Rampa Diseño
3	13:00		Baden - Rampa 11/6 - Nivel 4
4	16:20		1-3-4 - polverin - Mirador Supervisores
5			Costado Norte 10000 - 1-2 - No 13
6			3-10A, 3-10C, 2-3, 7-8
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regente de Carguío													
Regano Caminos													
Aplicación de Producto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regadio Fuera de Faena			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro		X	X	X			X	X		X	X		
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguío Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X	X			
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantenimiento	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantenimiento Programada													
Mantenimiento NO Programada													

Observaciones Mantenión:

Otras Observaciones:

Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: *Manuel Lizondo*  
Operador: *Juan Diego Brera*  
Fecha: *18 de 2019*  
Turno: *Dia*  
N° de Camion: *331*

Horómetro Inicial: *14331*  
Horómetro Final: *14333*  
Kilometraje Inicial: *116854*  
Kilometraje Final: *116893*  
Empresa: *SOBITEC*

**Distribución de Agua y/o Producto**

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos			
①		<i>116 854</i>	<i>T1 2</i>	<i>T3-4</i>	<i>T12-13</i>	<i>T14-15</i>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

**Distribución de tiempos**

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Rega. Ante de Cargulo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto													
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6													
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (Clima)-Con Operador													
Demora Cargulo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia													
Baño													
Tro													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

*Juan Diego Brera*  
Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: <i>Manuel Ligardi</i>	Horómetro Inicial: <i>34324</i>
Operador: <i>Juan Diego Rivera</i>	Horómetro Final: <i>14331</i>
Fecha: <i>12/06/2019</i>	Kilometraje Inicial: <i>116798</i>
Turno: <i>Di</i>	Kilometraje Final: <i>116854</i>
N° de Camión: <i>344</i>	Empresa: <i>SOBITEC</i>

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos			
①		<i>116798</i>	<i>T1-2</i>	<i>T3-4</i>	<i>T12-13</i>	<i>T14-15</i>
②			<i>T14-15</i>	<i>T12-13</i>	<i>T3-4</i>	<i>T1-2</i>
③			<i>T1-2</i>	<i>T3-4</i>	<i>T12-13</i>	<i>T14-15</i>
④		<i>116854</i>	<i>T14-15</i>	<i>T12-13</i>	<i>T3-4</i>	<i>T1-2</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regate de Cargulo													
Regando Caminos													
Aplicación de Producto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X		X		X		X					
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo													
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguio Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación							X	X	X	X			
Emergencia													
Baño													
Tronadura													
Standby	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

*Juan Diego Rivera*  
Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina



Supervisor: *Manuel Lijandi*  
Operador: *Juan Diego Rivera*  
Fecha: *16-06-2019*  
Turno: *Deo*  
N° de Camion: *333*

Horómetro Inicial: *34316*  
Horómetro Final: *34324*  
Kilometraje Inicial: *116721*  
Kilometraje Final: *116798*  
Empresa: *SOBITEC*

## Distribución de Agua y/o Producto

N° de Viaje	Hora Carga en Cachimba	Kilometraje	Destino X Tramos			
①		<i>116721</i>	<i>T1-2</i>	<i>T3-4</i>	<i>T12-13</i>	<i>T14-15</i>
②			<i>T14-15</i>	<i>T12-13</i>	<i>T3-4</i>	<i>T1-2</i>
③			<i>T1-2</i>	<i>T3-4</i>	<i>T12-13</i>	<i>T14-15</i>
④		<i>116798</i>	<i>T14-15</i>	<i>T12-13</i>	<i>T3-4</i>	<i>T1-2</i>
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

## Distribución de tiempos

Tiempo de Producción	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Regar Frente de Cargulo													
Regar Caminos													
Aplicación de Producto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Regadio Fuera de Faena													
Relleno Agua Perfo/dustfighter													
Carga Agua Cachimba 11-6		X			X		X			X			
Carga Agua Cachimba Toro													
Demoras Operativas	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Inspección Equipo	X												
Abastecimiento Combustible													
Servicio Diario													
Tiempo (clima)-Con Operador													
Demora Carguo Producto													
Formación/Entrenamiento													
Incidente/Accidente													
Almuerzo/Colación													
Emergencia								X	X	X	X	X	
Baño													
Tronadura													
St	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Sin Operador													
Cambio de Turno													
Sin asignación													
Tiempo (Clima)													
Reunión													
Mantención	7 Am/Pm	8 Am/Pm	9 Am/Pm	10 Am/Pm	11 Am/Pm	12 Pm/Am	1 Pm/Am	2 Pm/Am	3 Pm/Am	4 Pm/Am	5 Pm/Am	6 Pm/Am	Total
Mantención Programada													
Mantención NO Programada													

Observaciones Mantención:

Otras Observaciones:

*Juan Diego Rivera*  
Firma Operador Camión Aljibes

Nombre y firma Recepción Despacho Mina