


**ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL**  
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

<b>1. ANTECEDENTES</b>		
<b>1.1 Fecha de Inspección:</b> 11 de septiembre de 2019	<b>1.2 Hora de inicio:</b> 15:00	<b>1.3 Hora de término:</b> 16:00
<b>1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable:</b> COPEC San Pedro de Atacama	<b>1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable:</b> En Operación	
<b>1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable:</b> Ruta 27, intersección ruta B-241.	<b>Comuna:</b> San Pedro de Atacama	<b>Región:</b> Antofagasta
<b>1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable:</b> COPEC S.A.	<b>Domicilio:</b> Av. Pedro Aguirre Cerda N° 12968, Antofagasta.	
<b>RUT o RUN:</b> 99.520.000-7	<b>Teléfono:</b> 55 2695000	<b>Correo electrónico:</b> bbastian@copec.cl
<b>1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable:</b> Eugenio Bahamondes	<b>Domicilio:</b> Ruta 27, intersección ruta B-241.	
<b>RUN:</b> 7.186.020-5	<b>Teléfono:</b> 993598732	<b>Correo electrónico:</b> ebahamondes@gmail.com
<b>1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable:</b> Eugenio Bahamondes	<b>Domicilio:</b> Ruta 27, intersección ruta B-241.	
<b>RUN:</b> 99.520.000-7	<b>Teléfono:</b> 993598732	<b>Correo electrónico:</b> ebahamondes@gmail.com
<b>1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental:</b> (Marque con x según corresponda) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		


**2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN** (Marque con x según corresponda)

<b>2.1 Programada:</b> _____	<b>2.2 No programada:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Motivo:</b> Denuncia <input checked="" type="checkbox"/> Oficio _____ Otro _____ Denuncia ante posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
------------------------------	--




### 3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).



### 4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Sin instrumento



### 5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

**5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:)**

SI \_\_\_\_\_ NO X

En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:

**5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):**

SI \_\_\_\_\_ NO X

En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:

## 6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

**6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X NO        (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización   | SI <u>X</u> NO <u>      </u> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente  | SI <u>X</u> NO <u>      </u> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección   | SI <u>X</u> NO <u>      </u> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO <u>      </u> |

**6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda )**

Inspección Ocular: <u>X</u>	Captura Fotográfica: <u>X</u>	Toma de Muestras: <u>      </u>	Registro Coordenadas: <u>X</u>
Mediciones: <u>      </u>	Representación Gráfica: <u>      </u>	Encuestas o Entrevistas: <u>      </u>	Otras (especificar): <u>      </u>

**6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:** SI X NO       

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

**6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:** SI X NO       

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

## 7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Se realizaron registros fotográficos y se obtuvieron coordenadas en UTM, Datum WGS84, Huso 19S en los puntos inspeccionados.

De acuerdo a lo informado durante la inspección por el Sr. Bahamondes, la tramitación de los permisos correspondientes lo realiza Copec S.A., quienes también se encargan de la construcción, entregando la estación de servicios operativa al concesionario.

La información solicitada en el punto 9 de la presente acta deberá ser entregado en soporte digital (CD, DVD, pendrive u otro), acompañado de una carta conductora.



## 8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se visitó estación de servicios Copec ubicada en Ruta 27 intersección Ruta B-241, a las afuera de San Pedro de Atacama, en el lugar se entrevistó al Sr. Eugenio Bahamondes, concesionario quien informó que la estación cuenta con 5 estanques de almacenamiento de combustible distribuido de la siguiente manera:

Combustible	Cantidad	Capacidad	Color Tapa
Kerosén	1	12 m <sup>3</sup>	Azul
Petróleo diesel	2	39 m <sup>3</sup>	Gris
Bencina 93 octanos	1	29 m <sup>3</sup>	Verde y blanco
Bencina 97 octanos	1	20 m <sup>3</sup>	Verde
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>100 m<sup>3</sup></b>	<b>-</b>

Agregó el Sr. Bahamondes que el color de la tapa de cada estanque identifica el tipo de combustible que almacena, de acuerdo a estándar de la SEC (DS N° 160/2009 Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción), de acuerdo a lo indicado por el concesionario.

La estación se encuentra funcionando desde el 3 de septiembre de 2019, los estanques fueron cargados días antes.

Durante la inspección ambiental se tuvo a la vista el Formulario TC4 de la SEC "Declaración de instalaciones de combustible líquido, en cuyo Anexo "Memoria Descriptiva" se corroboró la capacidad y cantidad de estanques informados por el concesionario.


De acuerdo a lo indicado por el concesionario, todo el piso de la estación se encuentra construido de hormigón impermeabilizado y sellado, con pendiente tal que en caso de derrame de líquido este escurrirá hacia rejilla colectora de estanque de almacenamiento de 5.000 L, ubicado hacia el costado Oeste de los estanques de almacenamiento de combustible.

Adicionalmente, durante la actividad de inspección se observaron las tapas para carga de los 5 estanques de combustible antes descritos, los cuales se encuentran en las Coordenadas UTM (Datum WGS 84) 7.465.694 N; 582.933 E.



Desde el borde perimetral Este de la estación se observa la existencia de una infraestructura de canalización del Río Vilama, a una distancia aproximada de 3 m, desde la Coordenada UTM (Datum WGS 84) 7.465.708 N; 582.986 E.

#### 9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR


N°	Descripción
1	Formulario TC4 de la SEC y anexos correspondientes
2	Plano georeferenciado de la instalación, en el cual se detallen la ubicación de los estanques y sus dimensiones en pdf.
3	En caso de existir, consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental. En caso de no existir, indicar razones.
<b>Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)</b>	
Cinco (05) días hábiles.	
<b>Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes</b>	
Washington N° 2369, Antofagasta.	



**10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)**

Nombre	Organismo	Firma
Javiera De la Cerda König	Superintendencia del Medio Ambiente	
Carlos Cares Medrano	Superintendencia del Medio Ambiente	

**11. OTROS ASISTENTES**

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Eugenio Beharovich M.	Concesionaria Copelec	

**12. RECEPCIÓN DEL ACTA**

<p><b>12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:</b> (Marque con x según corresponda)</p> <p>SI <u>  X  </u> NO <u>      </u></p>	<p><b>En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:</b></p> <p>Ausencia del Encargado <u>          </u> Negación de Recepción <u>          </u></p> <p>Otro <u>          </u></p> <p><b>Observaciones:</b> (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)</p>
---	--