

Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción S.A.

RUT: 84.912.700-4

Calle Renca # 2210, Renca, Santiago

Santiago, 28 de Enero de 2020

PRESENTACIÓN DE DESCARGOS / ACTA DE INSPECCION

AMBINTAL

20/01/2020 N° FOLIO 0205027

Señores (a):

Francisco Alegre de la Fuente

Karin Salazar Navarrete

Venia Martínez Hernández

SUPER INTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Región Metropolitana

PRESENTE

Marcelo Ithal Aburto, Chilena, Cédula de Identidad N° 17.729.753-4, en representación de la Sociedad Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción S.A..., sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 84.912.700-4, ambos domiciliados para estos efectos en Calle Renca # 2210, Renca, Santiago, vengo por la presente a presentar los descargos a fiscalización aportando documentación que busca principalmente demostrar que en ningún momento quisimos incumplir las normas de seguridad.

1. SE SOLICITA DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA TEHMCO S.A. QUE INCLUYA: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO, LAYOUT DE PLANTA Y SILOS EXTERNOS.

- Se adjunta en anexos el diagrama de flujo del proceso de fabricación de tuberías de pvc, como también se adjunta LAYOUT de planta que incorpora silos y planta. (Ver en Anexo 1).



7

2. REGISTRO FILMICO DE CAMARA UBICADA EN EL TECHO DE LOS SILOS EXTERNOS, QUE INCLUYA LA FECHA DE OCURRENCIA DE LOS EPISODIOS RELATADOS.

- Cámara de Seguridad no se encuentra operativa producto que se dejó de trabajar con empresa que prestaba servicios de seguridad patrimonial externa.

3. REGISTRO QUE DEN CUENTA DE LA COMUNICACIÓN REALIZADA DURANTE Y DESPUES DE LOS EVENTOS CON LA EMPRESA VECINA AFECTADA.

- Se adjunta en anexo, imagen de tarjeta personal de Elena Kvesada Directora de Proyectos de empresa vecina EDM, acreditando que hubo contacto de forma presencial el mismo día del evento en reunión informal, para ver y cuantificar la cantidad de material particulado que les había afectado en sus inmediaciones. Nosotros consultamos si querían que nuestro personal haga limpieza de su área afecta, pero solo nos responde que no quiere que se produzca una nueva fuga, es ahí donde le informamos que el proceso de abastecimiento desde el silo se encuentra detenido, hasta que se realice la reparación total. (Ver Anexo 3).

4. HOJAS DE SEGURIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS CONTENIDAS EN LOS SILOS EXTERNOS, CUANDO OCURRIO EL EVENTO. ADEMÁS DE BITACORA DE REGISTRO DE MANTENCIONES Y CAMBIO DE FILTROS DE DESPICHE DE LOS SILOS.

- Se adjunta hojas de seguridad de materias primas utilizadas, como también bitácora de las mantenciones preventivas y chequeos correspondientes, también se adjunta orden de compra de cambio de cartuchos de filtros de despiche para silos.

5. BITACORA DEL O LOS DIAS Y LAS HORAS DEL EVENTO CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS. REGISTRO DE LA COMPRA DEL CODO IDENTIFICADO COMO PUNTO DE LA FUGA QUE DIO ORIGEN AL EVENTO.

- Se adjunta Bitácora de registro de investigación de incidente, acreditando fecha y hora del evento, identificando el origen de la fuga de material y causas del evento.
- Se adjuntan Registro de cotizaciones realizadas y orden de compra de tubería y codos de acople.

6. ULTIMA DECLARACION DE EMISIONES Y REGISTRO DE DADA DE BAJA DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS (CON IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS Y DONDE SE INDIQUE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO).

- Se adjunta registro de solicitud de establecimiento a portal de ventanilla única RETC, dado que los equipos no se encuentran en funcionamiento, solo se utilizaron para pruebas. Los equipos nunca fueron inscritos en seremi de salud producto de que el proyecto no iba a continuar porque no daba la potencia necesaria para el abastecimiento. Es por esto que se solicitó clave de acceso en ventanilla única para declarar los equipos y darlos de baja porque no se utilizaran.



Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción S.A.

RUT: 84.912.700-4

Calle Renca # 2210, Renca, Santiago

Conforme a lo expuesto, ruego a UD considerar los presentes descargos.

Sin otro particular Saluda Atentamente,



Benjamín Carrasco Lucero
RUT.: 15.409.307-9
Representante Legal

TEHMCO S.A.
RUT.: 84.912.700-4

Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción S.A

TEHMCO S.A

Adj.: Anexos