TEHMCO® S.A.

MINUTA DE REUNION

Fecha: 23-11-2019. Inicio: 09:00 Término: 11:00

Participantes	Firma/Justificación	Participantes	Firma/Justificación
Daniel Iribarren			
Marcelo Ithal.			
Osvaldo Urbina			

Responsable/dirigida por: Marcelo Ithal

Confeccionada por: Marcelo Ithal.

	Tabla de la Reunión	Duración Máxima	
1	Rotura de cañería desde silo de almacenamiento PVC.	15 minutos	
2	Detención del proceso de abastecimiento desde el silo	30 minutos	
3	Solicitud de compra de pieza dañada.	45 minutos	
4	Reparación y limpieza de área afectada.	60 minutos	
5		90 minutos	✓

PUNTOS TRATADOS / ACUERDOS

1. Detener proceso de abastecimiento desde el silo, hasta que se repare en un 100% la cañería dañada
2. Se solicita compra de cañería al DPTO de adquisiciones.
3. Se determina abastecer de manera provisoria con maxisacos a silos internos de líneas extrusoras. Hasta que se repare completamente la rotura de la cañería.
4.

COMPROMISOS / PLANES DE ACCION

Nº	Plan de Acción	Responsable	Fecha
1	Se abastecerá de manera interna las líneas extrusoras con maxisacos, hasta que se repare la cañería. Fecha propuesta fines de enero 2020.	Daniel Iribarren (J. Producción)	01/02/2020
2	Solicitud y adquisición de nueva pieza.	Miguel Lorca. (Adquisiciones)	Solicitud 23-11-19.
		Daniel Iribarren (J. Producción)	01-02-2020.

Scanned by CamScanner