

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	000000041760	Fecha de Ingreso al Sistema	23-12-2019
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	11/2019
RUT	78.001.640-K	Fecha Envío	23-12-2019
Empresa	SERVICIOS GEOSERVICE LIMITADA		
Establecimiento	SERVICIOS GEOSERVICE LTDA		
Ducto	PUNTO 1 ESTERO LA CADENA		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	a19100727	Tipo de Muestra	Compuesta
Nombre Laboratorio	AGQ Chile S.A/Agriquen América S.A		
Material/Producto	Mezcla	Plan de Muestreo	Tabla 1 DS 90
Fecha de Ingreso	12-11-2019	Fecha de Muestreo	11-11-2019
Hora Inicio de Muestreo	12:30	Hora Terminó de Muestreo	12:30
Lugar de Muestreo	CAMARA MUESTREO PLANTA GEOFRUT		
Caudal Comprometido	300	Unidad Medida	m ³ /día
Caudal	78,1		

Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido
Aceites y Grasas	mg/L	20	<10
Coliformes Fecales o Termotolerantes	NMP/100 ml	1000	240
DBO5	mgO ₂ /L	35	2,91
Fósforo	mg/L	10	<0,6
Nitrógeno Total Kjeldahl	mg/L	50	1,6
pH	Unidad	6 - 8,5	7,5
Poder Espumógeno	mm	7	<1
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	80	7
Temperatura	°C	35	16,8
Triclorometano	mg/L	0,2	0,005