

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000017400	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	12/04/2017
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	03/2017
<b>RUT</b>	61.704.000-K	<b>Envío</b>	16/05/2017
<b>Empresa</b>	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE		
<b>Establecimiento</b>	DIVISION ANDINA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES Y SALADILLO		
<b>Ducto</b>	PUNTO 1 PPC, RIO BLANCO, SALADILLO		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	170403984	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	23/03/2017	<b>Fecha de Muestreo</b>	22/03/2017
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	11:30	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	11:30
<b>Lugar de Muestreo</b>	PUNTO 1 PPC, RIO BLANCO		
<b>Caudal</b>	9699,26	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
Parámetros	Unidad de Medida		Valor Medido
DBO5	mgO2/L		11
Sulfato	mg/L		502