

## Certificado de Autocontrol - Remuestras

### Datos Generales

<b>Folio</b>	000000036727	<b>Fecha de Ingreso al Sistema</b>	20/06/2019
<b>Tipo de Control</b>	Autocontrol	<b>Período de Evaluación</b>	05/2019
<b>RUT</b>	61.704.000-K	<b>Envío</b>	20/07/2019
<b>Empresa</b>	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE		
<b>Establecimiento</b>	DIVISION ANDINA CENTRO TRATAMIENTO DE RESIDUOS		
<b>Ducto</b>	D14 - DREN KM 12		

### Remuestra 1

<b>Código de Informe de Laboratorio</b>	52072152	<b>Tipo de Muestra</b>	Compuesta
<b>Nombre Laboratorio</b>	ANALISIS AMBIENTALES S.A., Laboratorio de Aguas		
<b>Material/Producto</b>	RIL , Aguas servidas	<b>Plan de Muestreo</b>	Tabla 1 DS 90
<b>Fecha de Ingreso</b>	07/06/2019	<b>Fecha de Muestreo</b>	06/06/2019
<b>Hora Inicio de Muestreo</b>	09:45	<b>Hora Terminó de Muestreo</b>	08:45
<b>Lugar de Muestreo</b>	D14 - DREN KM 12		
<b>Caudal</b>	7296	<b>Unidad Medida</b>	m3/día
Parámetros		Unidad de Medida	Valor Medido
Manganeso		mg/L	0,289