

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio	00000037782	Fecha de Ingreso al Sistema	08-08-2019
Tipo de Control	Autocontrol	Período de Evaluación	07/2019
RUT	93.711.000-6	Fecha Envío	08-08-2019
Empresa	CIA PESQUERA CAMANCHACA S A		
Establecimiento	TRES QUEBRADAS		
Ducto	PTA.3.ABALON		

Muestra 1

Código de Informe de Laboratorio	201907006048	Tipo de Muestra	Compuesta	
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas			
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90	
Fecha de Ingreso	09-07-2019	Fecha de Muestreo	07-07-2019	
Hora Inicio de Muestreo	00:00	Hora Terminó de Muestreo	00:00	
Lugar de Muestreo	Efluente Tres Quebradas (abalones)			
Caudal Comprometido	58200	Unidad Medida	m ³ /día	
Caudal	34849			
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido	
Aceites y Grasas	mg/L	150	1,23	
pH	Unidad	5,5 - 9	8	
SAAM	mg/L	15	<0,1	
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1	
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	300	17	

Muestra 2

Código de Informe de Laboratorio	20190701174558	Tipo de Muestra	Compuesta	
Nombre Laboratorio	Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas			
Material/Producto	Proceso	Plan de Muestreo	Tabla 5 DS 90	
Fecha de Ingreso	23-07-2019	Fecha de Muestreo	21-07-2019	
Hora Inicio de Muestreo	00:00	Hora Terminó de Muestreo	00:00	
Lugar de Muestreo	Efluente Tres Quebradas (abalones)			
Caudal Comprometido	58200	Unidad Medida	m3/día	
Caudal	34717			
Parámetros	Unidad de Medida	Valor Límite	Valor Medido	
Aceites y Grasas	mg/L	150	<1	
pH	Unidad	5,5 - 9	7,8	
SAAM	mg/L	15	<0,1	
Sólidos Sedimentables	ml/L/h	20	<0,1	
Sólidos Suspendedos Totales	mg/L	300	7	